

智慧机房 V2.0 - 功能 #1107

功能 # 1037 (已发货): A9 界面与功能升级(17下半年)

功能 # 1016 (完结): A9 综合升级 (17下半年第一阶段)

修正修改传感器名称时内置设备端口号改变的Bug

2017-08-08 17:39 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2017-08-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-08-08
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

修正修改传感器名称时内置设备端口号改变的Bug。内置DI、AI设备本身是没有端口号的，但修改名称时没有做好过滤导致端口号改变。现以修正。

历史记录

#1 - 2019-05-10 14:25 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结