

## 项目综合 - 任务 #1979

任务 # 1835 (已发货): 广西新豪智云技术股份有限公司 OM20181012-03 (薛智垚)

## 广西新豪智云技术股份有限公司 OM20181204-03 (薛智垚)

2018-12-17 10:24 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2018-12-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 定位漏水检测器 OM-LDA-B801 台 2 一、款项：已付款 二、发货时间：2018.12.17 三、技术部分：正常 四、收货地址及收货人：交货地址：广西财政厅 五、快递方式：默认快递			

### 历史记录

#1 - 2018-12-18 10:22 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李玲变更为苏正成
- % 完成从0变更为40

苏正成，负责到现场安装调试这两个传感器，请知悉！

#2 - 2018-12-19 15:44 - 苏正成

定位漏水传感器已安装完毕，由于涉及到新旧传感器数据显示问题，需由研发修改

#3 - 2019-01-19 09:15 - 苏正成

- 文件 NandFlash.zip 已添加

#4 - 2019-01-23 17:02 - 韦士飞

- % 完成从40变更为60

STULZ精密空调与艾默生精密空调协议接入。与原空调参数一致。文件位置：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-广西新豪智云技术股份有限公司#1979

#5 - 2019-01-24 09:23 - 苏正成

定位漏水传感器漏水位置新换的传感器显示漏水的位置信息是在灵敏度那里显示，原旧的传感器显示是对的，新传感器需修改

#6 - 2019-03-18 09:52 - 苏正成

- 指派给从苏正成变更为薛智垚
- % 完成从60变更为100

电话联系客户，客户反映精密空调已经OK。

客户反映另外一个问题：主机发送报警给其它联系人时必须增加一个账号问题，并且没有初始密码，之前的主机不用，之前跟研发沟通，研发说可以修改，后续并没有给客户升级。该问题需跟研发沟通解决

### 文件

NandFlash.zip	7.82 MB	2019-01-19	苏正成
---------------	---------	------------	-----