

智慧机房 V2.0 - 任务 #2779

固定型接口主机OM-A6 X200 问题反馈库

2019-12-16 19:51 - 李军海

状态:	调试中	开始日期:	2019-12-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	om 经理1	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
固定型接口主机接入设备清单： 1.温湿度传感器（86盒型和机柜型）4个 2.市电（单相、三相）1个 3.配电（6路和8路）1个 4.普通空调控制器（单机、双机）2个 5.烟感4个 6.红外2个 7.门磁1个 8.区域漏水（只接漏水绳）2个 9.备用（消防、防雷）1个 10.UPS 1个 11.精密空调1个 12.动环屏1个 13.门禁控制器（按链接方式接入）2个 14.视频（仅限海康摄像头和NVR）2个 15.声光报警器1个 16.短信电话报警器（B3、B5）1个			

历史记录

#1 - 2019-12-16 19:55 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

反馈的问题： 1.配置文件dbcfg.db3需要重新整合,参考接入设备清单； 2.主机接入B5报警器还不正常，不能发短信、电话。

#2 - 2019-12-25 17:07 - 韦士飞

B3、B5的支持包已更新到： \\192.168.3.160\可写\A6-IMX6\patch-X200主机增加B3、B5支持

#3 - 2019-12-25 17:15 - 韦士飞

后续X200主机所有主机发货前都要更新该文件夹的所有内容。

#4 - 2019-12-28 18:57 - 王慧

- 文件 门禁配置页面.png 已添加

- 文件 门禁详细页面.png 已添加

X200

主机cfg自带的门禁编号为3328，现在门禁为微耕门禁，接入方式为WEB方式，cfg修改将门禁编号3328改为3331-1后，升级3331页面，存在问题，1：首页门禁显示故障，但是主机三级页面已经可以打开门禁web页面，但是基本信息显示为空，门禁配置页面变成485页面，详见图片。

#5 - 2019-12-28 19:07 - 王慧

X200 设备配置页面

参数设置存在问题，通用接入方式，当升级完SMXX.def文件，重启SU后，再次修改SMXX.def文件，设备配置页面参数设置不会，不显示新修改SMXX.def文件的设置，此问题一直存在，A7 A9一直都是删除支持类型重新添加设备，可解决问题，但是X200无支持类型页面。

#6 - 2019-12-30 14:31 - 韦士飞

相关功能已更新

#7 - 2019-12-31 09:22 - 谢学龙

- 文件 1577755125(1).jpg 已添加

- 文件 1577755195(1).jpg 已添加

- 文件 dbCfg.db3 已添加

固定型主机门禁WEB新接入方式

#8 - 2020-01-04 11:58 - 韦士飞

因X200主机漏水接口生产时未进行系统测试，在出货前必须要对漏水进行测试才能够发货。

#9 - 2020-07-27 18:03 - 李军海

- 描述 已更新。

- 指派给 被设置为om 经理1

X200测试平台已搭建：

1.X200主机 1台，2根漏水绳子，主机搭建在测试房的老化架上

2.X200主机IP地址：192.168.0.21 已刷X200的程序

以上

#10 - 2020-07-30 10:58 - 李军海

X200 软件增加基础功能市场调试 结果：

1、ping的功能

2、漏水检测2路，视频检测4路 （视频包含摄像头、NVR接入，漏水检测为遗留的2路漏水接口问题解决）、

以上，请知悉！

#11 - 2020-08-13 17:42 - om 经理1

- 文件 X200漏水测试报告-0813.xlsx 已添加

按报告方法再验证!

#12 - 2020-08-15 14:14 - 王慧

- 文件 X200漏水测试报告-0815.xlsx 已添加

#13 - 2020-08-15 14:15 - 王慧

已完成测试，测试报告已上传。

#14 - 2020-08-15 14:33 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

文件

门禁配置页面.png	80.1 KB	2019-12-28	王慧
门禁详细页面.png	44 KB	2019-12-28	王慧
1577755125(1).jpg	136 KB	2019-12-31	谢学龙
1577755195(1).jpg	131 KB	2019-12-31	谢学龙
dbCfg.db3	145 KB	2019-12-31	谢学龙
X200漏水测试报告-0813.xlsx	15 KB	2020-08-13	om 经理1
X200漏水测试报告-0815.xlsx	14.2 KB	2020-08-15	王慧