

项目综合 - 任务 #3901

广东云扬科技有限公司 合同编号：OM20210721-08（康泽药业）（罗谢诚）

2021-07-23 09:02 - 罗谢诚

状态:	调试中	开始日期:	2021-07-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.10 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	4
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
6	蓄电池内阻检测管理模块	OM-BOD-1180	个	1
7	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600	个	32
8	霍尔电流传感器100I	OM-BAT-L601/100	个	1
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4
10	列头柜监测模块	定制	套	1
11	UPS检测模块	定制	套	1

付款说明：全款

包装说明：常规

汕头市龙湖区高新区科技东路2号第二层

收货人：柯宏辉

联系方式：13556467973

历史记录

#1 - 2021-07-26 11:51 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

- % 完成从0变更为10

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-07-26 11:55 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-11-02 15:31 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

#4 - 2021-11-15 16:16 - 农能艺

- 文件YD-DEMS-BD2-RHT交流配电系统协议规范(2017.08.08)V1.01（两路主路监控，支路模块数量30路、48路）.xls已添加

#5 - 2021-11-30 15:37 - 农能艺

新增1个烟感，今天发货

#6 - 2021-12-03 16:40 - 黄正梁

- 文件 3c3prors232协议(密码123).7z 已添加
- 文件 INMC Modbus Mapping\_3C3PRO-customer.xls 已添加
- 文件 列头柜调试记录-1203.txt 已添加
- % 完成从 10 变更为 60

UPS对应型号：786-1 与之前的#3411项目协议一致

#7 - 2021-12-14 18:50 - 陆志毅

UPS测试完成，已接入主机，部分数据不对，需修改

#8 - 2021-12-15 09:20 - 陆志毅

- 文件 SM4701.rar 已添加

#9 - 2021-12-15 16:52 - 陆志毅

- % 完成从 60 变更为 100

设备全部接入完毕

#10 - 2021-12-17 13:36 - 陆志毅

- 文件 任务#3901+列头柜故障采集数据不正确+20211217.rar 已添加

列头柜主页显示故障，采集数据不正确。

#11 - 2021-12-17 16:06 - 陆志毅

升级了最新的smdat0.asp，列头柜显示故障问题已经解决，目前存在列头柜采集数据不对的问题，需要测试修改升级文件。

#12 - 2022-02-08 16:27 - 陆志毅

- 文件 391a2c42fcda5c5f696ea8762744af4.jpg 已添加

UPS 已经升级文件A3-786.asp，针对短信告警不正常的问题，已经升级最新sm文件

#13 - 2022-02-09 11:58 - 陆志毅

- 文件 UPS测试结果.docx 已添加

升级文件 测试结果如下

#14 - 2022-02-12 16:46 - 陆志毅

- 文件 libomalm.so 已添加

短信问题依旧出现，已经升级libomalm.so

#15 - 2022-11-09 18:20 - 黄正梁

- 描述 已更新。

UPS通讯故障，已指导客户按照步骤排查问题

#16 - 2022-11-10 11:48 - 陆志毅

UPS问题已解决，未找到问题原因，通讯一切正常，可能是客户误触了UPS的拨码。

#17 - 2023-02-21 16:51 - 陆志毅

短信报警器无法发送短信，插的卡打不通，怀疑设备已损坏

#18 - 2023-02-24 18:10 - 陆志毅

短信报警器已寄回，经测试，没有问题，设备一切正常，发回客户现场

#19 - 2023-07-13 16:08 - 农能艺

- 主题从广东云扬科技有限公司 合同编号：OM20210721-08（罗谢诚）变更为广东云扬科技有限公司 合同编号：OM20210721-08（康泽药业）（罗谢诚）

#20 - 2025-03-11 18:00 - 韦雄伟

短信报警问题排查，已解决

## 文件

YD-DEMS-BD2-RHT交流配电系统协议规范(2017.08.08)V1.01（两路主路监控+K支路模块数+20路-148路）.xls			农能艺
3c3prors232协议(密码123).7z	1.11 MB	2021-12-03	黄正梁
列头柜调试记录-1203.txt	49.2 KB	2021-12-03	黄正梁
INMC Modbus Mapping_3C3PRO-customer.xls	73.5 KB	2021-12-03	黄正梁
SM4701.rar	5.52 KB	2021-12-15	陆志毅
任务 #3901+列头柜故障采集数据不正确+20211217.rar	1.92 MB	2021-12-17	陆志毅
391a2c42fcd5c5f696ea8762744af4.jpg	257 KB	2022-02-08	陆志毅
UPS测试结果.docx	220 KB	2022-02-09	陆志毅
libomalm.so	313 KB	2022-02-12	陆志毅