

智慧机房 V2.0 - 任务 #4352

任务 # 4351 (新建): v1.0刷机包_升级补丁测试验证

patch-T300A刷机升级测试验证

2022-04-15 17:48 - 张 群瑞

状态:	完结	开始日期:	2022-04-15
优先级:	高	计划完成日期:	2022-04-22
指派给:	王 慧	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
v1.0刷机包刷机升级测试验证 :			
刷机包 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch-C0			
刷机包 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch-T300A			
升级补丁 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch-T300A			
参考文档目录 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\doc			

历史记录

#1 - 2022-04-21 11:07 - 苏 正成

已于2022/4/20日14时开始测试，测试时发现，C0需在正式生产整机测试前完成测试，技术工程师暂按照父任务1-6测试，后续需与研发确定测试流程

#2 - 2022-04-22 17:16 - 苏 正成

2022.4.22 将父任务分为两种方法进行测试：

- 1、父任务1-4
- 2、父任务5-6

2022.4.22 11:40将测试主机放在老化架上长时间运行测试

#3 - 2022-04-25 16:57 - 苏 正成

- 文件 patch-T300A刷机.rar 已添加

2022.4.25 16:50完成长时间运行测试，运行期间主机无死机现象

#4 - 2022-04-27 09:31 - 张 群瑞

patch-T300A刷机.rar:

- 1、刷机升级日志记录及测试日志记录已完整。
- 2、无需包含升级补丁包；
- 3、整机测试无需拆下核心板做测试，刷完C0后，重启主机，让C0测试程序跑完，然后将U盘中的测试日志拷贝记录就可以；
- 4、测试报告中：“测试目的”“测试方法”“测试内容”可已直接拷贝相应内容，但要更新对应型号，和日志文件名称；

1651022961231125.png

参考：

[v1.0 T100A刷机测试_20220414.rar](#)

中” v1.0 T100A刷机测试报告.xlsx “

1651023086441621.png

5、测试记录中：要包含端口数量匹配与否的描述

1651022547817832.png

参考：

[v1.0 T100A刷机测试_20220414.rar](#)

中” v1.0 T100A刷机测试报告.xlsx “

1651022668776445.png

#5 - 2022-05-03 09:50 - 张群瑞

- 文件 OM-A6-T300A定制功能项测试报告.xlsx 已添加

7、应用功能测试：定制功能相关的项（定制型号对应的端口限制、web页面定制等）

#6 - 2022-05-12 09:32 - 苏正成

- 文件 OM-A6-T300A定制功能项测试报告 202205011.xlsx 已添加

2022.5.12完成第7项测试

#7 - 2022-05-13 14:57 - 张群瑞

- 1、SM795-0：设备状态异常为SM代码逻辑bug；
- 2、告警记录“设备类别”显示“未知”为B2.html页面逻辑bug。页面“类别”参数根据子系统归类，未对通用接入设备进行区分；
- 3、历史数据查询：（SM2048）提示“数据未支持，请检查数据配置是否正确！”，原因为jsn目录中未添加对应的js配置文件。

#8 - 2022-06-06 14:55 - om 经理1

- % 完成 从 0 变更为 80

#9 - 2022-09-06 14:35 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 完结

文件

patch-T300A刷机.rar	1.5 MB	2022-04-25	苏正成
OM-A6-T300A定制功能项测试报告.xlsx	671 KB	2022-05-03	张群瑞
OM-A6-T300A定制功能项测试报告 202205011.xlsx	857 KB	2022-05-12	苏正成