

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #4354

任务 # 4351 (新建): v1.0刷机包\_升级补丁测试验证

### patch-T100A 刷机升级测试验证 :

2022-04-15 18:05 - 张 群瑞

状态:	完结	开始日期:	2022-04-15
优先级:	高	计划完成日期:	2022-05-06
指派给:	王 慧	% 完成:	0%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
v1.0 patch-T100A 刷机包刷机升级测试验证 :			
刷机包 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\_T\patch-C0			
刷机包 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\_T\patch-T100A			
升级补丁 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\_T\_update\patch-T100A			
参考文档目录 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\_T\doc			
测试说明参考 : 父 <a href="#">任务</a>			

### 历史记录

#1 - 2022-04-15 18:06 - 张 群瑞

- 计划完成日期 被设置为 2022-05-06

- 类别 被设置为 软件

- 指派给 被设置为 王 慧

- 优先级 从 普通 变更为 高

#2 - 2022-04-15 18:07 - 张 群瑞

- 主题 从 v1.0 patch-T100A 刷机包刷机升级测试验证 : 变更为 patch-T100A 刷机包刷机升级测试验证 :

#3 - 2022-04-15 18:08 - 张 群瑞

- 主题 从 patch-T100A 刷机包刷机升级测试验证 : 变更为 patch-T100A 刷机升级测试验证 :

#4 - 2022-04-29 16:49 - 苏 正成

2022.4.29 将父任务分为两种方法进行测试 :

1、父任务1-4

2、父任务5-6

2022.4.29 15:20将测试主机放在老化架上进行长时间运行测试

#5 - 2022-05-03 09:48 - 张 群瑞

- 文件OM-A6-T100A定制功能项测试报告 20220427.xlsx 已添加

7、应用功能测试：定制功能相关的项（定制型号对应的端口限制、web页面定制等）

#6 - 2022-05-03 17:42 - 苏正成

- 文件 patch-T100A刷机.zip 已添加

2022.5.3 17:30完成测试，本次测试5-6项时发现主机运行灯闪烁缓慢

#7 - 2022-05-09 16:27 - 苏正成

- 文件OM-A6-T100A定制功能项测试报告 20220507.xlsx 已添加

2022.5.9完成第7项测试

#8 - 2022-05-13 14:31 - 张群瑞

1、“C0-6.asp”与C0-6x.asp”已更新至“\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\_T\patch-T100A”刷机补丁对应目录。

2、刷机补丁目录下“说明.txt”文件中记录刷机补丁更新的情况，生产刷机前查看更新记录，需将最新的刷机补丁拷贝至刷机卡对应目录中；

3、告警记录“设备名称”出现“undefined”原因为，删除了设备列表中对应设备。“设备名称”是从添加的SM设备列表中获取，设备列表设备删除后，告警记录查询会出现此情况；

#9 - 2022-09-06 14:36 - om 经理1

- 状态从新建变更为完结

## 文件

OM-A6-T100A定制功能项测试报告 20220427.xlsx	1.42 MB	2022-05-03	张群瑞
patch-T100A刷机.zip	1.25 MB	2022-05-03	苏正成
OM-A6-T100A定制功能项测试报告 20220507.xlsx	1.13 MB	2022-05-09	苏正成