

智慧机房 V2.0 - 任务 #4415

任务 # 4351 (新建): v1.0刷机包_升级补丁测试验证

patch-L200S刷机升级测试验证

2022-05-21 15:26 - 张 群瑞

状态:	新建	开始日期:	2022-05-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-05-30
指派给:	王 慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
v1.0 patch-L200S 刷机包刷机升级测试验证 :			
刷机补丁 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch-C0			
刷机补丁 (全局公共) : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch			
刷机补丁 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch-L200S			
升级补丁 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch-L200S			
参考文档目录 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\doc			
测试说明参考 : 文档地址			
说明 :			
1、1U主机 (无屏幕)			
2、默认当485端口用, 暂无需理会232端口 ;			
3、注意 : 232端口按照丝印显示, 从 “ RS232-2 ” 开始 ;			

历史记录

#1 - 2022-05-21 15:26 - 张 群瑞

- 计划完成日期 被设置为 2022-05-30

- 指派给 被设置为 王 慧

#2 - 2022-05-25 09:03 - 张 群瑞

- 文件 OM-A8-L200S交叉测试项测试报告 20220521.xlsx 已添加

#3 - 2022-06-01 15:43 - 苏 正成

- 文件 patch-L200S刷机.zip 已添加

2022.6.1完成测试

#4 - 2022-06-02 17:17 - 张 群瑞

报告内容：

1、最好进行交叉测试项验证测试；

#5 - 2022-08-03 15:58 - 张群瑞

- 文件 OM-A8-L200S交叉测试项测试报告 20220803.xlsx 已添加

1、定制功能项交叉测试报告更新；

2、传感器清单比较操作研发进行操作，其他项需交叉测试；

#6 - 2022-08-17 10:24 - 苏正成

- 文件 patch-L200S刷机.zip 已添加

#7 - 2022-08-19 16:19 - 张群瑞

1、风速风向传感器告警记录“设备类别”显示“未知”为80.html页面逻辑bug，页面“类别”参数根据子系统归类，未对通用接入设备进行区分；

2、历史数据查询：网络设备提示“数据未支持，请检查数据配置是否正确！”，与接入设备具体编号相关。原因为早期接入设备编号未在epm目录中添加对应的yml配置文件。

3、提交压缩包中，请不要提交截图报存的图片文件。

#8 - 2022-09-27 09:33 - 张群瑞

- % 完成 从 0 变更为 90

#9 - 2022-09-27 09:33 - 张群瑞

- % 完成 从 90 变更为 100

文件

OM-A8-L200S交叉测试项测试报告 20220521.xlsx	1.28 MB	2022-05-25	张群瑞
patch-L200S刷机.zip	751 KB	2022-06-01	苏正成
OM-A8-L200S交叉测试项测试报告 20220803.xlsx	1.28 MB	2022-08-03	张群瑞
patch-L200S刷机.zip	2.15 MB	2022-08-17	苏正成