

智慧机房 V2.0 - 任务 #4561

任务 # 4351 (新建): v1.0刷机包_升级补丁测试验证

patch-S30G刷机升级测试验证

2022-08-05 14:21 - 张 群瑞

状态:	新建	开始日期:	2022-08-05
优先级:	高	计划完成日期:	2022-08-20
指派给:	王 慧	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
v1.0 patch-S30G 刷机包刷机升级测试验证 :			
刷机包 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch-C0			
刷机补丁 (全局公共) : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch			
刷机包 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch-S30G			
升级补丁 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch-S30G			
参考文档目录 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\doc			
测试说明参考 : 父 任务			
注意 : 刷机、升级操作完成后要重启主机, 日志中要包含相关记录			

历史记录

#1 - 2022-08-05 14:22 - 张 群瑞

- 指派给 被设置为 王 慧
- 优先级 从 普通 变更为 高

#2 - 2022-08-10 16:29 - 张 群瑞

- 文件 OM-K2-S30G交叉测试项测试报告模板.xlsx 已添加

定制功能项测试报告模板

#3 - 2022-08-31 10:10 - 苏 正成

- 文件 patch-S30G 刷机.zip 已添加

S30G测试时发现主机内部232接口未展示出来, 导致与4G设备部分不能添加

#4 - 2022-09-15 11:30 - 张 群瑞

1. 刷机升级操作测试记录已完整;
2. 反馈问题处理:
 - <1>内置4G模块通讯口问题, 已做更新处理;
 - <2>报警查询: 风速风向传感器显示类型“未知”问题暂不处理(通用接入设备类型显示“未知”);
 - <3>历史数据: 历史数据查询支持情况与型号相关, 通用接入设备接入不支持“故障类型”历史数据;

#5 - 2023-02-02 11:17 - 张群瑞

生产反馈问题处理更新：

问题描述：

1、主机系统启动后告警短信联动未发短信，重启SU后告警联动正常发短信；

问题原因：应用启动顺序不对

处理方式：

1、USB升级：

升级补丁：

测试版本（测试验证用）：\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch-S30G

更新说明（测试版本）：\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\说明.txt

正式版本（出厂升级用）：\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_update\patch-S30G

更新说明（正式版本）：\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_update\说明.txt

需技术部协助测试升级补丁：

1、升级补丁：\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch-S30G；

2、测试内容：

<1>USB升级操作；

<2>告警联动未发短信问题测试验证（需多接入几个传感器设备进行测试）；

<3>测试结果要在160上提交反馈

文件

OM-K2-S30G交叉测试项测试报告模板.xlsx	233 KB	2022-08-10	张群瑞
patch-S30G刷机.zip	2.03 MB	2022-08-31	苏正成