

智慧机房 V2.0 - 任务 #4562

任务 # 4351 (新建): v1.0刷机包_升级补丁测试验证

patch-L200Q刷机升级测试验证

2022-08-05 14:34 - 张 群瑞

状态:	完结	开始日期:	2022-08-05
优先级:	高	计划完成日期:	2022-08-11
指派给:	王 慧	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
v1.0 patch-L200Q 刷机包刷机升级测试验证 :			
刷机包 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch-C0			
刷机补丁 (全局公共) : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch			
刷机包 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch-L200Q			
升级补丁 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\update\patch-L200Q			
参考文档目录 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\doc			
测试说明参考 : 父 任务 #4561			
注意 : 刷机、升级操作完成后要重启主机, 日志中要包含相关记录			

历史记录

#1 - 2022-08-08 09:05 - 张 群瑞

说明 :

1. 刷机 (内置串口屏幕-RS232-1)
2. 复用端口默认445端口, 暂无需理会232端口 ;
3. 注意 : 232端口按照丝印显示, 从 "RS232-2" 开始 ;

#2 - 2022-08-10 10:27 - 苏 正成

- 文件 patch-L200Q刷机.zip 已添加

#3 - 2022-08-10 10:39 - 苏 正成

- 文件 已删除 (patch-L200Q刷机.zip)

#4 - 2022-08-10 10:40 - 苏 正成

- 文件 patch-L200Q刷机.zip 已添加

#5 - 2022-08-10 10:52 - 苏正成

- 文件已删除(patch-L200Q刷机.zip)

#6 - 2022-08-10 13:53 - 苏正成

- 文件 patch-L200Q刷机.zip 已添加

#7 - 2022-08-10 15:33 - 张群瑞

1、测试报告和测试记录已完整；

2、反馈问题：网络设备添加精密空调2093-0，设备重复问题为设备清单编号重复导致，已更正“ \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch-L200Q\NandFlash\dbCfg.db3 ”中的重复编号。

#8 - 2022-08-10 15:39 - 张群瑞

- 文件 OM-A8-L200Q交叉测试项测试报告.xlsx 已添加

定制功能项交叉测试

#9 - 2022-08-29 11:16 - 张群瑞

- 文件 L200Q-20220824.rar 已添加

更新测试验证：

- 1、DI9-DI16开关量设备状态（首页+设备列表+详细页）异常问题更正；
- 2、高级控制页面更新；
- 3、其他问题暂不处理；
- 4、附件为更新文件，将其拷贝至U盘 全局“ patch ”对应目录后刷机升级测试验证；
- 5、测试完成160反馈验证内容结果；

#10 - 2022-08-30 14:36 - 苏正成

2022.8.30测试发现问题

- 1、主机高级控制在未设置时主机可自动控制手动也可控制
- 2、当主机声光报警器动作时停止SU，在设备都正常的情况下开始SU，声光报警器不会自动复位
- 3、现声光报警器接口为无源接口，建议更换为DO8有源接口

#11 - 2022-08-31 16:53 - 张群瑞

#10楼反馈问题处理：

- 1、从新拷贝L200Q刷机补丁（\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch-L200Q），刷机测试；
- 2、全局patch中libomsm.so 使用 [L200-20220824](#) 版本；

#12 - 2022-09-01 15:56 - 苏正成

- 文件}}B)58YPPBMV{Y)1P]BJ_].png 已添加
- 文件2NPN92CC3_~0T6E2J3~32U5.png 已添加

20220901测试发现问题：

- 1、添加设备是出现两个DI13，设备
- 2、高级控制缺少手动和自动项
- 3、DO手动和主机都可控制（手动、自动控制不明）

#13 - 2022-09-01 17:04 - 张群瑞

#12楼反馈问题：

- 1、用户体验问题暂不处理；
- 2、3；高级控制默认去掉自动、手动控制功能（不再区分自动、手动）；

#14 - 2022-09-06 14:35 - om 经理1

- 状态从新建变更为完结

文件

OM-A8-L200Q交叉测试项测试报告 20220805.xlsx	422 KB	2022-08-05	张群瑞
patch-L200Q刷机.zip	2.35 MB	2022-08-10	苏正成
OM-A8-L200Q交叉测试项测试报告.xlsx	1.47 MB	2022-08-10	张群瑞
L200Q-20220824.rar	865 KB	2022-08-29	张群瑞
2NPN92CC3_~0T6E2J3~32U5.png	45.6 KB	2022-09-01	苏正成
}}B)58YPPBMV{Y)1P]BJ_].png	112 KB	2022-09-01	苏正成