

智慧机房 V2.0 - 任务 #4627

任务 # 4351 (新建): v1.0刷机包_升级补丁测试验证

patch-X200刷机升级测试验证

2022-09-07 14:04 - 张 群瑞

状态:	新建	开始日期:	2022-09-07
优先级:	高	计划完成日期:	2022-09-17
指派给:	王 慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

v1.0 patch-X200 刷机包刷机升级测试验证 :

刷机包 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch-C0

刷机补丁 (全局公共) : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch

刷机包 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch-X200

升级补丁 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch-X200

参考文档目录 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\doc

测试说明参考 : 父 [任务](#)

注意 : 刷机、升级操作完成后要重启主机 , 日志中要包含相关记录

历史记录

#1 - 2022-09-07 14:09 - 张 群瑞

- 计划完成日期 被设置为 2022-09-17

- 指派给 被设置为 王 慧

- 优先级 从 普通 变更为 高

#2 - 2022-09-14 11:50 - 张 群瑞

补充说明 :

1、RS232-2&RS485-4是、RS232-3&RS485-5共用端口，硬件端口工装测试“RS232-1，RS232-2，RS232-3，RS232-4”和“RS485-1、RS485-2、RS485-3”；

2、DIO测试：NC1-DI1，DI3，DI5，DI7，NO1-DI2，DI4，DI6，DI8；

#3 - 2022-09-14 11:53 - 张 群瑞

- 文件OM-A6-X200交叉测试项测试报告.xlsx 已添加

#4 - 2022-09-14 11:59 - 张群瑞

- 文件om-A6-X200 主机刷机测试记录_20220913.rar 已添加

#5 - 2022-09-16 11:12 - 张群瑞

- 文件OM-A6-X200交叉测试项测试报告20220916.xlsx 已添加

#6 - 2022-09-16 11:16 - 张群瑞

补充说明，硬件端口测试结果：DO2通过观察漏水1LED灯是否闪，DO3通过观察漏水2LED灯是否闪

#7 - 2022-09-16 14:09 - 张群瑞

- 文件 已删除 (OM-A6-X200交叉测试项测试报告.xlsx)

- 文件 已删除 (om-A6-X200 主机刷机测试记录_20220913.rar)

#8 - 2022-09-16 14:12 - 张群瑞

补充说明，硬件端口测试结果：DO1通过观察漏水1LED灯是否闪，DO2通过观察漏水2LED灯是否闪

1663308735429258.png

#9 - 2022-09-17 15:10 - 苏正成

- 文件 patch-X200.zip 已添加

2022.9.17测试发现问题：

- 1、制作测试工装测试时发现有多次死机现象
- 2、刷机时有多次不能启动情况

#10 - 2022-09-19 11:36 - 张群瑞

- 1、死机现象未能重现，建议对不同的主机进行测试验证；
- 2、高级控制DO数量去掉显示DO1、DO2操作；
- 3、告警联动设置页面去掉联动1、联动2；
- 4、报警查询：报警记录，“类别”项，通用接入设备默认显示“未知”；
- 5、历史数据：“查询”支持情况与接入设备“jsn/A3-xxxx.js”支持情况相关；
- 6、刷机升级测试操作：按最开始#4351记录步骤（1-6项）进行；
- 7、漏水指示灯测试：短接漏水1、漏水2AI接口；

#11 - 2022-09-21 09:30 - 苏正成

2022.9.21按之前测试报告格式重新测试

#12 - 2022-09-21 09:31 - 苏正成

- 文件 patch-X200 20220920.zip 已添加

#13 - 2022-09-21 17:07 - 张群瑞

1. 刷机升级操作测试记录已完整；

2. 反馈问题处理：

<1>报警查询：通用接入设备（精密空调、UPS）传感器显示类型“未知”问题已做处理；

<2>历史数据：历史数据查询支持情况与型号相关，通用接入设备接入不支持“故障类型”历史数据；

#14 - 2022-09-27 09:34 - 张群瑞

- % 完成 从 0 变更为 100

文件

OM-A6-X200交叉测试项测试报告20220916.xlsx	2.17 MB	2022-09-16	张群瑞
patch-X200.zip	1.1 MB	2022-09-17	苏正成
patch-X200 20220920.zip	2.67 MB	2022-09-21	苏正成