

项目综合 - 任务 #4814

内蒙古呼和浩特市立信电气技术有限责任公司（合同编号：OM20221223-06）（包头第二热电厂信息机房、系统设备采购项目）（农能艺）

2022-12-27 10:05 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2022-12-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.40 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6-T100	台	1	额定100A额定T100
2	GSM短信报警模块	DM-B3	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3	
4	三相电表	OM-ACM-A801	个	1	
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
7	区域漏水检测器-5M	OM-LDA-B801S	根	1	
8	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1	
9	指纹密码刷卡一体机（IC）	F7plusIC模块	个	1	
10	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1	
11	IC卡	OM-ACC-A120	张	10	
12	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1	
13	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1	
14	消防探测器	OM-ACC-A101	个	2	
15	3年质保	-	套	1	
16	精密空调检测模块	定制	套	2	
17	UPS检测模块	定制	套	1	
18	视频监控模块	定制	套	1	

付款说明：未付款（先发货）

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：待定

交货地址：内蒙古包头市青山区厂前路包头第二热电厂物资站 收货人：安海燕 联系方式：13190714468

历史记录

#1 - 2023-01-03 11:00 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2023-01-03 11:29 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-05-16 16:54 - 杜小栋

指导安装

#4 - 2023-05-25 18:06 - 杜小栋
指导安装

#5 - 2023-06-13 13:56 - 杜小栋
-% 完成从0 变更为40

指导设备安装

#6 - 2023-07-12 17:47 - 杜小栋
跟进客户安装进度

#7 - 2023-11-28 17:43 - 杜小栋
-% 完成从40 变更为20

发送安装说明

#8 - 2023-11-30 18:26 - 杜小栋
指导设备安装

#9 - 2023-12-04 16:59 - 杜小栋
三相电存在问题

#10 - 2024-01-05 13:18 - 杜小栋
返修三相电跟进

#11 - 2024-01-11 17:30 - 杜小栋
短信猫配置完成

#12 - 2024-03-05 11:39 - 陆志毅
客户重启主机之后报警短信无法发出，已指导客户重启主机之后需重启 S U，目前所有主机均存在此BUG，尚未解决。

公共盘_T里面的刷机包已在其他项目上处理此问题，但是目前出厂默认刷机包还是存在此问题，是否升级新的刷机包需与研发沟通协助。

#13 - 2024-03-05 18:03 - 陆志毅
烟感经常告警，已指导处理。

#14 - 2024-03-08 18:55 - 杜小栋
主机告警指导处理修改

#15 - 2024-06-28 16:41 - 杜小栋
主机默认密码修改，修改为如下

root/Bter2023!@#

#16 - 2024-07-01 10:04 - 杜小栋
1719799471340460.png

客户反馈用这个漏洞能绕过登录

#17 - 2024-07-22 14:19 - 张 群瑞

#16 楼反馈问题：

- 1、需确认漏洞具体细节：现场如何操作、删除了什么东西；漏洞提示名称等信息；
- 2、SSH漏洞问题已处理过，可升级usb升级补丁后验证该漏洞是否为之前反馈的SSH漏洞问题；

升级操作参考：#5209升级过程。

- 1、v1.0主机带报警模块的需要升级usb更新补丁：（删除dbCfg.db3、update_dbcfg_xxx.sh后执行升级脚本）

补丁目录：

\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch 和 \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch-T100A

- 2、_T目录下补丁为未完成验证审核补丁，升级后需进行详细验证。包括数据显示、配置操作、控制功能、历史数据、告警数据。设备型号等

3、升级操作说明参考“\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\V1.0 USB升级.txt”。可按“无U盘升级操作：”升级方式操作。把putty升级日志保存为文本格式，上传160。

- 4、现场调试需将U盘中或者上传“tmp”目录内的“/patch/NandFlash/dbCfg.db3”和“patch-X300A/NandFlash/update_dbcfg_xxx.sh”删除后再执行升级操作。