

智慧机房 V2.0 - 任务 #4829

任务 # 4351 (新建): v1.0刷机包_升级补丁测试验证

USB升级补丁测试验证 (patch)

2023-01-09 11:51 - 张群瑞

状态:	新建	开始日期:	2023-01-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-01-13
指派给:	王慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
v1.0 usb升级补丁[patch] 升级测试验证 :			
usb升级补丁 (全局公共、测试版) : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch			
参考文档目录 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_doc\V1.0 刷机升级操作说明.docx			
更新内容验证 :			
1> device.id 设备ID更新;			
2>DO联动输出相关配置页面更新 (DO联动项适配主机实际DO口数量, 声光对应DO1, 联动1对应DO2, 联动2对应DO3...类推);			
3>硬件端口测试工具(hwtest.html);			
4>新版本微耕门禁控制器接入 (3331-3);			
5>omAppPost 开关量设备告警恢复 短信信息显示故障问题更正;			
6>B2.html 通用报警查询“类别”显示“未知”更正;			
7>B1.html 去掉“自动控制”;			
8>主机系统重启后, 默认关闭声光告警输出;			
9>密码恢复默认 (初始化) 操作支持: 忘记密码或者升级dbCfg.db3后, 上传“ ./NandFlash/PwdInit.cfg ” 重启主机即可恢复初始密码, “ PwdInit.cfg ” 文件为空恢复所有账户密码, “ PwdInit.cfg”文件内容增加如: ("Admin","xxxx"), 表示恢复指定账户密码操作, 括号内为需要初始化密码的账户名称, 输入内容为半角输入。			
测试说明参考: 父 任务			
测试要求:			
1>usb升级、重启操作要有串口日志, 保存为文本格式 (比如: " patch_usb_upd_20230109.log ")			
2> " 更新内容验证 " 每条内容测试验证结果描述 (文字、图标、异常现象、出现异常的操作过程...), 若内容较多建议整理到 " 测试报告.xlsx " 中			
3>测试验证结果经审核操作后, 升级补丁会移到 " \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_update " 目录之中, 生产过程中usb升级操作使用该目录中的升级补丁。			
4、升级补丁内容更新时, 根据更新内容进行测试验证并记录测试相关过程、日志、报告、及审核操作。			

注意：升级操作完成后要重启主机，日志中要包含相关串口记录

历史记录

#1 - 2023-01-09 11:57 - 张群瑞

- 描述已更新。

#2 - 2023-01-09 14:23 - 张群瑞

- 描述已更新。

#3 - 2023-02-22 09:59 - 张群瑞

- 描述已更新。

#4 - 2023-02-22 14:04 - 张群瑞

- 文件 patch-X300A USB 升级测试报告.xlsx 已添加

- 文件 patch_usb_upd_20230221.log.log 已添加

#5 - 2023-02-22 14:16 - 张群瑞

1、"[patch_usb_upd_20230221.log.log](#)"：已包含usb升级操作日志，提示升级成功。

2、"[patch-X300A USB升级测试报告.xlsx](#)" 反馈失败项：

<2>告警联动DO输出暂只支持"联动1"、“联动2”，"联动3"触发问题暂不处理。

<4>新版本微耕门禁控制器接入（3331-3）：作为定制项接入，升级补丁在盯盘（共享文件/升级支持/项目补丁/2021/#4112微耕门禁控制器开发接入），需另外升级操作；

<5>此处指告警名称显示，“告警描述”与“项目名称”是另外的问题。暂不处理

<9>“PwdInit.cfg”文件内容配置描述有误，已更正：“PwdInit.cfg”文件内容增加如：“(Admin","xxxx")。另外，编辑“PwdInit.cfg”文件后要执行“sync”数据同步命令之后再行重启操作。

#6 - 2023-10-31 16:30 - 张群瑞

全局补丁更新：

1、《[总第2023年工作汇报3776688的配套.xlsx](#)》领导开会反馈清单问题列表优化（新增需求部分暂不处理）；

[

- 1>、平安指信页面参数设置增加参数注释说明；
- 2>、post应用url地址增加页面配置操作；-->“设备配置”页面中“应用配置”页面；
- 3>、海康视频、门禁接入完善；-->（海康视频（NVR/球机）：SM3079-2/门禁：SM3331-3、SM3340-1），详见协议更新部分
- 4>、通用协议接入（modbus、电表），测点数据公式替换ae配置支持；--> [#1856](#) 中更新模板说明
- 5>、3D首页为定制项内容，出厂默认为列表显示，以升级补丁方式升级操作；-->升级补丁：#4922
- 6>、“主机3D界面，无法显示常规设备的数据”-- 需要首页显示详细测点数据（暂不支持，需前端开发人员设计实现）
- 7>、“ping功能无法发出告警信息，只能在页面上显示”-- 经验证，ping功能[SM3335]，可正常触发告警联动。
- 8>、主机告警解除功能更改：“主机点告警解除无反应，增添确认报警后有状态提示。（告警已确认——弹框+图标），告警解除操作已有提示。
- 9>、“主机告警查询经常查不了”，已更新历史处理记录；

]

2、主机常规功能非常规功能：<[主机常规功能清单-0607.xlsx](#)>

3、协议更新编号整理：《[autoupdate.xlsx](#)》

#7 - 2024-04-18 10:20 - 陆志毅

- 文件 patch-X300A主机USB升级测试报告.xlsx 已添加

已根据#6描述，完成测试。

#8 - 2024-04-24 15:45 - 陆志毅

- 文件 patch_usb_upd_20240424.log 已添加

#9 - 2024-05-31 10:43 - 陆志毅

- 文件 已删除 (patch-X300A主机USB升级测试报告.xlsx)

#10 - 2024-05-31 10:44 - 陆志毅

- 文件 patch-X300A主机USB升级测试报告.xlsx 已添加

#11 - 2024-05-31 14:50 - 张群瑞

post应用页面配置操作：-->“应用配置”页面，增加“Dept”参数设置；

#12 - 2024-08-02 10:51 - 张群瑞

日志记录显示更新内容已验证。

#13 - 2024-09-02 09:18 - 张群瑞

- % 完成 从 0 变更为 100

文件

patch_usb_upd_20230221.log.log	42.1 KB	2023-02-22	张群瑞
patch-X300A USB升级测试报告.xlsx	289 KB	2023-02-22	张群瑞
patch_usb_upd_20240424.log	40.8 KB	2024-04-24	陆志毅
patch-X300A主机USB升级测试报告.xlsx	2.68 MB	2024-05-31	陆志毅