

项目综合 - 任务 #5198

苏州邦康智能科技有限公司 合同编号：OM2023821-08 玉泽海

2023-08-22 15:35 - 玉泽海

状态:	服务中	开始日期:	2023-08-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	玉泽海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.20 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	16926880808 57867.png	1 套	1	迈世
2	ZBJZJ000201	短信报警模块	OM-B3	短信报警模块	OM-B3	16926881441 77577.png	1 套	1	迈世
3	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	16926884561 12710.png	2 个	2	迈世
4	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	16926885244 95471.png	2 个	2	迈世
5		三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801	16926887116 53983.png	1 个	1	迈世
6		精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	16926888641 53140.png	3 个	3	迈世
7		配电监测器	OM-ACM-A603	配电监测器	OM-ACM-A603	16926890012 94114.png	1 个	1	迈世
8	WDMMJ000101	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	16926891211 81231.png	1 台	1	迈世
9	WZWMM000101	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC 模块	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC 模块	16926891279 56578.png	1 台	1	迈世

10	WCMAN00101	出门按钮	OM-ACC-A118	出门按钮	OM-ACC-A118	16926894185806.png	35 个	1	迈世
11	WICK0000101	IC卡	OM-ACC-A120	IC卡	OM-ACC-A120	169268945147518.png	19 张	10	迈世
12	WCLS000201	单门磁力锁	OM-ACC-A123	单门磁力锁	OM-ACC-A123	16926895016431.png	36 个	1	迈世
13							台	1	迈世
14									迈世
合计									

主机接入设备说明：按清单接入

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：江苏苏州虎丘区赛格电子市场3F31

联系人1：陈为红

联系电话1：18994316796

发货日期1：2023.08.22

快递说明1：常规

序号

	序号

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 :

付款说明 :

历史记录

#1 - 2023-08-23 09:08 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 陆志毅

#2 - 2023-08-29 14:59 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202203919292 2023.8.23

#3 - 2023-08-29 18:25 - 陆志毅

- 状态从已发货 变更为 调试中

- % 完成从0 变更为50

设备调试指导

#4 - 2023-09-01 14:35 - 陆志毅

设备远程调试，已全部调试完成，门禁不带web，已接入主机。

#5 - 2023-09-12 15:05 - 玉泽海

添加一个手机APP，只做常规设备监测，没有定制项

#6 - 2023-09-12 17:16 - 陆志毅

- % 完成从50 变更为90

APP已发送给客户，已指导

#7 - 2023-09-15 14:48 - 陆志毅

短信报警器已远程配置，测试成功。

#8 - 2023-09-25 10:42 - 陆志毅

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 玉泽海

- % 完成从90 变更为100

#9 - 2023-12-19 15:20 - 李凯健

问题描述

1、主机14天重启一次，重启后设备会短暂故障

1702969518425459.png

1702969496668781.png

#10 - 2023-12-19 15:46 - 张 群瑞

#9 楼反馈问题参考#5022 中处理方式进行升级验证：升级对应型号主机的usb升级补丁，升级时记得先删除补丁目录中的dbCfg.db3文件。

#11 - 2023-12-21 14:42 - 李凯健

升级对应型号主机的usb升级补丁完成

#12 - 2023-12-22 08:50 - 李凯健

- 文件 X300A-upd.txt 已添加

文件

X300A-upd.txt	20.5 KB	2023-12-22	李凯健
---------------	---------	------------	-----