项目综合 - 任务 #5388

深圳市华韵电子科技股份有限公司(东方电子) 合同编号:OM-20231124-10 (薛智垚)

2023-11-27 16:51 - 薛智垚

	开始日期:	2023-11-27
	计划完成日期:	
	% 完成:	0%
	预期时间:	0.00 小时
	耗时:	4.00 小时
	Į.	
话		
単 数量 位	1 1	
	単 数量 位	计划完成日期: %完成: 预期时间: 耗时: 话

历史记录

#1 - 2023-11-27 16:59 - 薛智垚

- 主题 从 深圳市华韵电子科技股份有限公司 合同编号:OM-20231124-10 (薛智垚) 变更为 深圳市华韵电子科技股份有限公司(东方电子) 合同编号:OM-20231124-10 (薛智垚)

#2 - 2023-12-06 18:12 - 薛智垚

- 文件 UPS、空调、电池开发.zip 已添加

#3 - 2023-12-07 09:06 - 薛智垚

- 文件 乐山松林变测点点表-20231030.xlsx 已添加

#4 - 2023-12-07 16:14 - 薛智垚

- 文件 已删除 (UPS、空调、电池开发.zip)

2025-04-04 1/2

#5 - 2023-12-07 16:14 - 薛智垚

- 文件 已删除 (乐山松林变测点点表-20231030.xlsx)

#6 - 2023-12-15 11:12 - 张 群瑞

- 文件#5388 升级说明.docx 已添加
- 文件#5388东方电子-南川.rar 已添加
- 文件 1215wenjian.rar 已添加

#7 - 2024-02-07 16:44 - om 经理1

- 文件 104点表2.pdf 已添加

#8 - 2024-12-03 16:18 - 陆 志毅

- 文件 NandFlash-1203.zip 已添加

现场反馈测点:电池出口熔丝熔断 在设备上已触发告警,但在主站上没有状态变化,远程查看主机上没有发现此测点,主机数据已取回。

1733213876860223.png

#9 - 2024-12-03 16:23 - 陆 志毅

客户反馈问题:telnet主机2404端口一分钟后会自动断开。

#10 - 2024-12-09 15:12 - om 经理1

- 文件 SM4950.def 已添加

#11 - 2025-01-03 18:32 - 李凯健

已更新def文件,客户现场验证主站的状态还是没有变化,客户反馈Telnet主机2404端口会连接失败 1735900320860006.jpeg

文件

ANM03-V3.0总监控RS485修改版.docx	149 KB	2023-11-27	薛智垚
#5388 升级说明.docx	14.1 KB	2023-12-15	张 群瑞
#5388东方电子-南川.rar	390 KB	2023-12-15	张 群瑞
1215wenjian.rar	75 KB	2023-12-15	张 群瑞
104点表2.pdf	158 KB	2024-02-07	om 经理1
NandFlash-1203.zip	8.12 MB	2024-12-03	陆志毅
SM4950.def	13.4 KB	2024-12-09	om 经理1

2025-04-04 2/2