项目综合 - 任务 #5437

苏州三股道信息科技有限公司 合同编号:OM20231213-11 (薛智垚) 复购 哈尔滨铁路项目

2023-12-14 08:59 - 薛智垚

状态:		 调试中					开始日	#A·		2023-12-14	1			
									я.	2023-12-12	+			
优先级:							计划完成日期:							
指派给:							% 完成			40%				
							预期时 耗时:	[日]:		0.00 小时				
										5.70 小时				
描述														
序号	常规(公司部型号)			合同			图)	┭	单位	数量	包装类型	备注		
	物料编码		<u> </u>	观格/型号	商品	<u></u> 名称		规格	K/型号	h				
1		智慧机房主		智慧机	房主机		SGD-FZJK-001	•	17025152		9			
	01	机	M- A6						19811.pn	9		三股道		
			T30											
	714/000000		0A				SGD-TH-B801		17005156) A				
2	2WSD0000	温湿度传感 器	M-	温湿度传感	器				17025152 63150.pn		36	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田		
	102	""	ТН						00100.pm	9				
			-B8											
3	<u></u> 外购	烟雾探测器	01 O '	烟雯探测器	(485型)		SGD-5001			个	49		外购	
	71 7-3	(485型)	M-	חונאיאנ אל ביי	(100至)					'		D 股 道		
			500									道	į	
合计	1		1											_
传感器配置说明:烟雾探测器需把地址改为1-49,其他无														
灯包全式	说明: <mark>无</mark>													
りょらりむ	, WE MA . 16													

2025-04-12 1/4

是否	分批发货:		是	R	否							
												
产品:	产品打包方式说明1: 											
 收货地址1:黑龙江省哈尔滨市南岗区,哈西金爵万象三期4-12商服												
联系	联系电话1:18944504171											
发货	发货日期1:2024年12月19日											
快递	说明1:顺丰											
	1111 111											
:见附	件文件											

历史记录

其他备注:无 付款说明:已付款

#1 - 2023-12-15 13:54 - 王 慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#2 - 2023-12-20 19:02 - 黄正梁

- % 完成 从 0 变更为 20

设备安装指导

#3 - 2023-12-22 09:04 - 方 翠婵

- 状态 从 新建 变更为 已发货

顺丰SF1519542529449 2023.12.19

#4 - 2023-12-26 17:54 - 黄正梁

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

#5 - 2023-12-26 17:55 - 黄正梁

主机第三方接口对接

这个项目对接客户的平台

#6 - 2024-01-05 17:55 - 黄正梁

第三方接口协议对接

2025-04-12 2/4

#7 - 2024-03-20 17:45 - 黄正梁

- % 完成 从 20 变更为 40

设备接入调试

#8 - 2024-03-26 17:54 - 黄正梁

第三方协议对接,设备资料整理指导

#9 - 2024-09-03 17:49 - 陆 志毅

主机配置调试指导。现场有一个站点未调试。

#10 - 2024-09-06 18:05 - 陆 志毅

第三方采集说通过现有接口无法获取,已指导现场升级项目4743上的刷机包。

#11 - 2024-09-10 18:02 - 陆 志毅

第三方对接指导,出现问题待排查解决。

碎窗用的红外型号,通过接口测试能同时取到2种设备信息。

1725962562928749.png

#12 - 2024-09-11 10:04 - 陆 志毅

- 文件 现场主机Nandflash-20240911.zip 已添加

经远程测试,发现subsys接口获取的数据有以下问题:

- 1、获取到的数据时间为2022年11月
- 2、subsys=9获取烟感数据的同时也取到碎窗了
- 3、subsys=10无法获取到碎窗数据

#13 - 2024-09-11 10:07 - 陆 志毅

1726020410446263.png

#14 - 2024-09-11 14:14 - 陆 志毅

上述问题已解决,可能是现场人员升级错文件导致。

出货主机除了刷#4743记录的盯盘刷机包外,还需要升级omdev/smdat0.asp、omdev/subsyslist.asp、omAppSU

文件

LOGO-2.png	601 KB	2023-12-14	薛智垚
LOGO-1.png	442 KB	2023-12-14	薛智垚

2025-04-12 3/4

14.3 MB

陆 志毅

2025-04-12 4/4