

项目综合 - 任务 #6027

陈松, 深圳市力扬电气有限公司, ROC20241225-06

2024-12-26 09:33 - 陈 陈松

状态:	已发货	开始日期:	2025-01-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.90 小时

描述  
需求调查表-x

需求描述: (原话记录)  
1, 485红外传感器联动海康网络视频抓拍功能, 对闯入人员进行抓拍  
2  
.....

需求整理:  
1  
2  
.....

涉及产品及部门:

其他:

1736133695337179.png 1740620334659932.jpg

子任务:	
任务 # 6046: 深圳力扬电气有限公司ROC20250111-06	已发货
任务 # 6058: 深圳市力扬电气有限公司, 合同编号: ROC20250117-06, 陈松	已发货

历史记录

#1 - 2024-12-27 09:07 - 陆志毅

- 指派给从陆志毅变更为杜小栋

#2 - 2024-12-27 13:52 - 陈 陈松

- 描述已更新。

#3 - 2025-01-02 16:29 - 李凯健

ETC机柜主机支持联动网络摄像头拍照功能, 常规主机只能选中串口摄像头进行联动

1735806582420579.png

1735806594926149.png

#4 - 2025-01-03 15:02 - 杜小栋

发送安装说明

#5 - 2025-01-06 11:06 - 陈 陈松

- 描述 已更新。

#6 - 2025-01-06 11:21 - 陈 陈松

- 描述 已更新。

#7 - 2025-01-06 13:47 - 陆 志毅

现场摄像头型号如图

1736142420735464.png

#8 - 2025-01-06 13:51 - 陆 志毅

- 文件 485红外探测器rs-hw-n01 说明书及协议.doc 已添加

- 文件 A3-5099.asp 已添加

- 文件 A3-5099.js 已添加

- 文件 SM5099.def 已添加

#9 - 2025-01-06 17:00 - 张 群瑞

#3 楼反馈问题需升级“C0-1x.asp”文件。

升级文件已上次盯盘补丁目录：

共享文件/升级支持/项目补丁/2025/#6027 深圳市力扬电气有限公司

参考：补丁目录中的“readme.txt”说明操作。

#10 - 2025-01-06 17:46 - 陆 志毅

- 文件 C0-1x.asp 已添加

#11 - 2025-01-07 10:49 - 张 群瑞

232\485设备联动告警抓拍设置参数需升级C0-3x.asp、C0-4x.asp

#12 - 2025-01-07 11:12 - 陆 志毅

- 文件 #6027 深圳市力扬电气有限公司(1).zip 已添加

已测试抓拍功能，升级以下文件，按照常规方式接入网络视频后，在设备告警模板里面配置联动抓拍的摄像头，设备告警后在告警查询里查看抓拍图片，图片默认保存100张。

#13 - 2025-01-07 11:13 - 陆 志毅

- 文件 已删除(C0-1x.asp)

#14 - 2025-01-08 15:08 - 方 翠婵

- 状态从新建变更为已发货

顺丰SF1545689823167, 2025.1.8

#15 - 2025-02-17 17:23 - 杜小栋  
设备安装指导

#16 - 2025-02-27 09:39 - 陈 陈松  
- 描述已更新。

#17 - 2025-03-07 17:28 - 杜小栋  
指导安装设备

## 文件

485红外探测器rs-hw-n01说明书及协议.doc	1010 KB	2025-01-06	陆志毅
A3-5099.asp	4.17 KB	2025-01-06	陆志毅
A3-5099.js	416 Bytes	2025-01-06	陆志毅
SM5099.def	2.72 KB	2025-01-06	陆志毅
#6027 深圳市力扬电气有限公司(1).zip	19.8 KB	2025-01-07	陆志毅