


螺杆



机柜

说明:

1. 机房内走线架固定方式均采用吊装式;
2. 列铜缆走线架距活动地板高度2100mm, 宽400mm  
(列铜缆走线架与列电力电缆走线架位于机架不同侧);
3. 光纤槽架距活动地板高度2300mm, 宽200mm;
4. 列电力电缆走线架距活动地板高度2400mm, 宽200mm  
(列铜缆走线架与列电力电缆走线架位于机架不同侧);

机柜支架大样图