### 在线式多合一气体浓度检测仪 产品说明书

### 目 录

1,	概况	1
2,	技术特性	1
3,	技术参数	2
4,	外形尺寸及安装方式	3
5,	电气连接	5
6,	负载特性	6
7、	操作说明	7
	7.1 TFT 显示说明	7
	7.2 按键操作说明	7
	7.3 检测仪参数说明与设置	8
	7.4 标定管路连接示意图及注意事项	21
8,	设备维护	22
9,	注意事项	23
10	、与外部设备接线示意图	23
11	、检测气体一览表	25

### 一、概述:

固定式气体检测仪通过对大气中氧气、可燃气体、有毒有害气体进行连续 24 小时在线检测及声光报警,不仅对特殊场合气体浓度起到控制作用,对危险现场气体泄漏更有预警作用,及时保护各种现场的生命以及财产安全。检测仪采用进口传感器结合高速、高精度处理电路,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,并且采用防爆设计,适用于各种危险场合。仪器输出各种标准信号,可以兼容各种报警系统、PLC、DCS等控制系统。仪器广泛应用于石油、化工、冶金、消防、煤矿、电力、船舶、环保、电信、医疗等行业。

### 二、技术特性:

- (1) 采用高速、高精度处理电路,实现仪器测量的快速和准确
- (2) 三线制 4-20mA 信号和 RS485 数字信号输出,可实时与计算机进行通讯
- (3) 即插即用国际标准智能化传感器,现场维护非常方便
- (4) 2.4 寸 TFT 彩屏显示, 功能指示让操作一目了然
- (5) 配备红外遥控,不开盖实现参数调整
- (6) 全量程范围的温度数字补偿
- (7) 遥控或者按键实现检测仪在现场自由组态,如查看、设定、校准
- (8) 本安电路及防爆外壳设计,现场维护安全、方便、快捷

### 三、技术参数

壳体材料:铝合金隔爆外壳

外型尺寸: 210x205x95mm

隔爆等级: EV d IIC T6

防护等级: IP66

整机重量: 1.8Kg

精 度: ±3%F.S.

TFT 显示内容:测量气体名称、量程、单位、实时数值、当前状态、

百分比等,以及校准、报警设置、通信设置和系统设置等。

主要单位包括: ppm、ppb、mg/m3、ug/m3、%VOL、%LEL等

工作环境温度: -20~50℃

工作环境湿度: 10 ~ 95% RH 非凝露

模拟信号输出: 三线制 4-20mA (默认)、0-5V(定制)、0-10V(定

制)

数字信号输出:基于 RS485 接口的标准 Modbus RTU 协议,配合 USB 转485 转换器及通讯软件可与计算机进行通讯,也可与带 RS485 接口的PLC 或 DCS 系统直接通信。

工作电压: 24VDC (DC12V-DC24V)

基本工作电流: 110mA (@24V),约 2.6W

### 四、外型尺寸及安装方式




图 4.1 单位: mm

根据气体的比重及风向,检测仪应安装在离气体可能泄漏地点处一米范围内,这样检测仪的实际反应速度比较快,否则,有可能出现检测仪安装处可燃气体或有毒有害气体浓度不超标,而泄漏点处局部气体已经超标,检测仪和主机却不能报警的现象。

检测仪安装距地面高度应大于 30 厘米以防有水溅入。一般情况下,检测比重小于空气的有害气体,探头应安装于房屋或设备的上方; 比重大于空气的有害气体,探头应装于贴近地面处。 检测仪安装探头应朝下,如在户外安装应在检测仪上方加装遮雨板。 注意:

- ➤ 开放区域每一探头的检测范围为 60 平方米,同时还要考虑气体扩散、风向、温度、湿度及区域封闭性等因素。
- > 安装时还应考虑防尘防水和防高温等保护措施。

### 安装方法

用户可以自行设计固定方式。但是要注意保持探头的传感器面和 地面垂直。探头固定后,将壳体上左侧或右侧的进线孔螺钉卸下,把 传输电缆从过线通道插入,然后在内部根据电路板上的白色丝印字符 找到对应的接线孔,例如电源正极、电源负极、485A、485B、电流输 出、继电器接线口等等。

在使用 RS485 接口通信时,强烈建议使用屏蔽电缆,以减小周围 环境对通信数据的影响。接线时,屏蔽层一般接到检测仪内部的电源 负极,以及控制主机(PLC 或 DCS 系统)内部的电源负极,且中途不能断开,以保证整个通信线路都被完整的包裹在屏蔽层中,否则起不 到屏蔽干扰的作用。

将电缆接于对应端子,检查接线牢固后,然后固定电缆和壳体上 盖。

### 五、电气连接

1, 电源输入及继电器输出接线端子定义图。




图 5.1 电源输入及继电器输出接口

- ① 电源输入, DC12V-DC28V (建议使用 DC24V, 供电电源功率 5W 以上)
- ② 参数一对应继电器输出,无源常开触点,容量 AC250V3A, DC30V3A
- ③ 参数二对应继电器输出,无源常开触点,容量 AC250V3A, DC30V3A
- ④ 参数三对应继电器输出,无源常开触点,容量 AC250V3A, DC30V3A
- ⑤ 参数四对应继电器输出,无源常开触点,容量 AC250V3A, DC30V3A
- ⑥ 仪器自带声光报警信号输出,如需驱动外接报警器,请使用继电器驱动

### 2, 4-20mA 输出端子及 RS485 通信端子图:




图 5.2 4-20mA 输出端子及 RS485 通信端子

- ① 参数一对应 4-20mA 输出, mA-1 为输出正极, GND 为输出负极
- ② 参数二对应 4-20mA 输出, mA-2 为输出正极, GND 为输出负极
- ③ 参数三对应 4-20mA 输出, mA-3 为输出正极, GND 为输出负极
- ④ 参数四对应 4-20mA 输出, mA-4 为输出正极, GND 为输出负极
- ⑤ RS485 通信端子,支持 modbus RTU 协议,波特率默认 9600,8 位数据位,1 位停止位,无校验。其中波特率可设为 2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600 和 115200。

### 六、负载特性




图 5.1 负载特性

- ▶ 输出信号: 4-20mA
- ▶ 负载阻抗 R 与电源 V 的关系为: R≤50 (V-12)

### 七、操作说明

检测仪接通电源后,TFT显示屏立刻进入开机启动画面,当进度条达到 100%后即进入实时数据显示画面。如图 7.1 所示。

### 7.1、TFT 显示说明



图 7.1 实时数据显示画面

上图是实时数据显示画面,即检测状态,包含了各个被测对象的名称、 量程、单位、状态、百分比及实时浓度等主要参数。

### 7.2、按键操作说明(遥控器参考此节)

仪器总共3个按键,且每个按键在不同操作状态下具有两个功能,从 左往右分别为"增加/取消"、"功能/确认"、"右移/下移"。三个按键 位置如图 7.2。

▶ 特别说明:遥控器也是三个按键,名称与功能跟面板三个轻触按键一样。使用遥控器时参考"按键操作说明"即可。




图 7.2 检测仪处理单元面板

**进入菜单**:测量状态下,单击"功能/确认"键进入功能选择画面,如图 7.3 所示。



图 7.3 功能选择画面

**菜单定义**: 功能选择画面中依次为 1 号被测对象、2 号被测对象、3 号被测对象、4 号被测对象及系统设置。可通过"右移/下移"按钮切换选择的对象,图标下方字体为白色背景的即为当前选中的对象,再次单击"功能/确认"键可进入下一级设置界面。

### 7.3、检测仪设置

以图 7.3 中的 1 号被测对象为例, 当 1 号被测对象下方字体为白色背

景时,单击"功能/确认"键进入1号被测对象参数设置界面。如图7.4。




图 7.4 被测对象参数设置界面

上图中,一共有6个参数可被设置,依次为低报警值、高报警值、报警回差、报警模式、零点校准和浓度校准。

### ► 低报警值

功能:修改低限报警阈值,需结合报警模式进行修改设置

操作方法: 本检测仪具有两个报警输出等级,详见"报警模式设置"。

在检测状态下,单击"功能/确认"键进入功能选择画面,如图 7.3,然后通过"右移/下移"键选择需要修改参数的被测对象,然后单击"功能/确认"键进入被测对象参数设置画面,如图 7.4。当"低报警值"为白色背景时表示"低报警值"被选中,再次单击"功能/确认"键可进入数据调整状态。如图 7.5。



图 7.5 低报警值修改状态



图 7.6 确认保存画面

通过"右移/下移"键可选择不同的参数进行修改,这里选定"低报警值"后,单击"功能/确认"键进入低报警值修改调整状态,如图 7.5。然后通过"增加/取消"键修改被选中的位(闪烁状态)的数据,通过"右移/下移"键选择被修改的位。待所有数据调整完成以后,单击"功能/确认"键进入确认保存画面,如图 7.6,通过"右移/下移"键选择画面中的确认或取消 (被选中的为蓝色边框,未被选中的为灰色边框),选定后通过"功能/确认"键执行确认保存或取消操作,执行"确认"后,被设置的参数将被记录,掉电不丢失,可通过"系统设置"中的"恢复出厂"参数恢复到出厂状态时的值。执行"取消"后,被修改的数据无效,将会回到修改前的值,然后会回到参数选择状态。在处于确认保存画面时,单击"增加/取消"键可返回数据修改状态,然后可再次修改数据重新确认保存。

### ▶ 高报警值

### 功能: 修改高限报警阈值,需结合报警模式进行修改设置

操作方法: 本检测仪具有两个报警输出等级,详见"报警模式设置"。

在检测状态下,单击"功能/确认"键进入功能选择画面,如图 7.3,然后通过"右移/下移"键选择需要修改参数的被测对象,然后单击"功能/确认"键进入被测对象参数设置画面,如图 7.4。然后通过"右移/下移"键选择"高报警值"如图 7.7。

### SO2 100.0ppm

参点校准: 浓度校准: 01

0020.0

报警回差:

0000.0

图 7.7 选中高报警值

### SO2 100.0ppm

零点校准: 0.0

浓度校准: 0100.0

高报警值: 0020.0

报警回差: 0000.0 报警模式: V<I.<H

图 7.8 高报警值修改状态

然后单击"功能/确认"键进入高报警值修改调整状态,如图 7.8。然后通过"增加/取消"键修改被选中的位(闪烁状态)的数据,通过"右移/下移"键选择被修改的位。待所有数据调整完成以后,单击"功能/确认"

键进入确认保存画面,如图 7.6,通过"右移/下移"键选择画面中的 <sup>确认</sup> 或 取消 (被选中的为蓝色边框,未被选中的为灰色边框),选定后通过 "功能/确认"键执行确认保存或取消操作,执行"确认"后,被设置的参数将被记录,掉电不丢失,可通过"系统设置"中的"恢复出厂"参数恢复到出厂状态时的值。执行"取消"后,被修改的数据无效,将会回到修改前的值,然后会回到参数选择状态。在处于确认保存画面时,单击"增加/取消"键可返回数据修改状态,然后可再次修改数据重新确认保存。

### ▶ 报警回差

功能:修改报警后恢复正常状态的滞后浓度 操作方法:

在检测状态下,单击"功能/确认"键进入功能选择画面,如图 7.3,然后通过"右移/下移"键选择需要修改参数的被测对象,然后单击"功能/确认"键进入被测对象参数设置画面,如图 7.4。然后通过"右移/下移"键选择"报警回差"如图 7.9。

### SO2 100.0ppm

零点校准: 0.0 浓度校准: 0100.0 低报警值: 0020.0 高报警值: 0050.0 报警回差: 0000.0

图 7.9 选中报警回差

### SO2 100.0ppm

零点校准: 0.0 浓度校准: 0100.0 低报警值: 0020.0 高报警值: 0050.0 报警回差: 0000.0 报警模式: V<L<H

图 7.10 报警回差修改状态

然后单击"功能/确认"键进入报警回差修改调整状态,如图 7.10。然后通过"增加/取消"键修改被选中的位(闪烁状态)的数据,通过"右移/下移"键选择被修改的位。待所有数据调整完成以后,单击"功能/确认"键进入确认保存画面,如图 7.6,通过"右移/下移"键选择画面中的确认或取消(被选中的为蓝色边框,未被选中的为灰色边框),选定后通过"功能/确认"键执行确认保存或取消操作,执行"确认"后,被设置的参数将被记录,掉电不丢失,可通过"系统设置"中的"恢复出厂"参

数恢复到出厂状态时的值。执行"取消"后,被修改的数据无效,将会回 到修改前的值,然后会回到参数选择状态。在处于确认保存画面时,单击 "增加/取消"键可返回数据修改状态,然后可再次修改数据重新确认保存。

报警回差用法:例如当前报警模式为1,低报警值20.0,报警回差0.0,则当实时浓度上升到20.0以上后则会发生报警,此时如果实时浓度下降到20.0以下,则会立即停止报警。如果报警回差为5.0,则当实时浓度降到低报警值减去报警回差后,即20.0-5.0=15.0后,报警状态才会恢复。报警状态恢复后下一次触发报警的阈值依然是低报警值。

### ▶ 报警模式

功能:修改触发报警的模式

注意: 当发生任何一种报警时,对应通道继电器与内置蜂鸣器同时动作。 操作方法:

本检测仪共有4种报警模式可以设置,模式1到模式4。常用的有模式1和模式2。假设实时浓度为V,低报警值为L,高报警值为H,报警回差为C。

◆ 模式 1: V < L < H;

当 V < L, 不报警;

当 L  $\leq$  V < H,发生低限报警,以下简称低报,报警以后 当 V < (L-C)时,恢复不报警状态;

当  $V \ge H$  , 由低报进入高报,报警以后当 V < (H-C)时,变成低报,再当 V < (L-C)时,恢复不报警状态。

◆ 模式 2: L < V < H;

当L<V<H,不报警。

当  $V \leq L$ ,发生低报,然后当 V > (L+C)时,恢复不报警状态:

当  $V \ge H$  ,发生高报,然后当 V < (H-C)时,恢复不报警状态:

◆ 模式 3: 低报警值和高报警值与方式 2 相反, H < V < L;

当H<V<L,不报警。

当  $V \leq H$ ,发生低报,然后当 V > (H+C)时,恢复不报警状态:

当  $V \ge L$  , 发生高报, 然后当 V < (L-C)时, 恢复不报警

状态:

◆ 模式 4: 低报警值和高报警值与方式 1 相反, H < L < V;

当 V>L, 不报警;

当  $H < V \le L$ ,低限报警,报警以后当 V > (L+C)时,恢复不报警状态;

当  $V \leq H$  ,由低报进入高报,报警以后当 V > (H+C)时,变成低报,再当 V > (L+C)时,恢复不报警状态。

在检测状态下,单击"功能/确认"键进入功能选择画面,如图 7.3,然后通过"右移/下移"键选择需要修改参数的被测对象,然后单击"功能/确认"键进入被测对象参数设置画面,如图 7.4。然后通过"右移/下移"键选择"报警模式"如图 7.11。

### SO2 100.0ppm

零点校准: 0.0 浓度校准: 0100.0 低报警值: 0020.0 高报警值: 0050.0 报警回差: 0000.0

图 7.11 选中报警模式

### SO2 100.0ppm

零点校准: 0.0 浓度校准: 0100.0 低报警值: 0020.0 高报警值: 0050.0 报警回差: 0000.0 报警模式: V<L<H

图 7.12 报警模式修改状态

然后单击"功能/确认"键进入报警模式修改调整状态,如图 7.12。然后通过"增加/取消"键修改报警模式内容,其中,V<L<H 为报警模式一,L<V<H 为报警模式二,H<V<L 为报警模式三,H<L<V 为报警模式四。选定后,单击"功能/确认"键进入确认保存画面,如图 7.6,通过"右移/下移"键选择画面中的 确认 或 取消 (被选中的为蓝色边框,未被选中的为灰色边框),选定后通过"功能/确认"键执行确认保存或取消操作,执行"确认"后,被设置的参数将被记录,掉电不丢失,可通过"系统设置"中的"恢复出厂"参数恢复到出厂状态时的值。执行"取消"后,被修改的数据无效,将会回到修改前的值,然后会回到参数选择状态。在处于确认保存画面时,单击"增加/取消"键可返回数据修改状态,然后可再次修改数

据重新确认保存。

### ▶ 零点校准

功能:检测仪视值调零

### 操作方法:

将检测仪通入零气(一般为纯氮气)或置于洁净空气中,如果经过一 段稳定时间后实时浓度值显示不为零,则可通过零点校准来校准浓度零点。

检测状态下,单击"功能/确认"键进入功能选择画面,如图 7.3,然后通过"右移/下移"键选择需要修改参数的被测对象,然后单击"功能/确认"键进入被测对象参数设置画面,如图 7.4。然后通过"右移/下移"键选择"零点校准"如图 7.13。

### SO2 100.0ppm

零点校准:0.5浓度校准:0100.0低报警值:0020.0高报警值:0050.0报警回差:0000.0

### 图 7.13 选中零点校准

### SO2 100.0ppm

零点校准: 0.5 浓度校准: 0100.0 低报警值: 0020.0 高报警值: 0050.0 报警回差: 0000.0 报警模式: V<L<H

图 7.14 零点校准待确认状态

此时可以看到"零点校准"后方显示的实时浓度值,或是正数,或是负数,或是 0。然后单击"功能/确认"键进入零点校准调整状态,如图 7.14。然后单击"功能/确认"键进入确认保存画面,如图 7.6,通过"右移/下移"键选择画面中的确认或取消(被选中的为蓝色边框,未被选中的为灰色边框),选定后通过"功能/确认"键执行确认保存或取消操作,执行"确认"后,当前实时浓度值将会变为"0",掉电不丢失,可通过"系统设置"中的"恢复出厂"参数恢复到出厂状态时的值。执行"取消"后,会退出零点校准状态,实时浓度值将不会被校准。在处于确认保存画面时,单击"增加/取消"键可返回零点校准待确认状态,再次单击"增加/取消"键可回到参数选择状态。

### > 浓度校准

功能: 检测仪浓度校准

### 操作方法:

在检测仪零点校准后,给检测仪通入已知浓度的标准气体(即标气), 待示值稳定后,对检测仪进行浓度校准,气路连接方法如图 7.27 所示。

检测状态下,单击"功能/确认"键进入功能选择画面,如图 7.3,然后通过"右移/下移"键选择需要修改参数的被测对象,然后单击"功能/确认"键进入被测对象参数设置画面,如图 7.4。然后通过"右移/下移"键选择"浓度校准"如图 7.15。

### SO2 100.0ppm

<u> 零点校准</u>: 0.5

浓度校准: 0100.0 低报警值: 0020.0

商报音值。 0030.0 报警回差: 0000.0

収置四左・ 0000.0 収数描式・ V/I/I

图 7.15 选中浓度校准

### SO2 100.0ppm

零点校准: 0.5

浓度校准: 0100.0 医迟疑信: 0020.0

低报警值: 0020.0 高报警值: 0050.0

报警回差: 0000.( 据擎模式: V/I/H

图 7.16 浓度数值修改状态

然后单击"功能/确认"键进入浓度校准修改调整状态,如图 7.16。然后通过"增加/取消"键修改被选中的位(闪烁状态)的数据,通过"右移/下移"键选择被修改的位。待所有数据调整完成以后,单击"功能/确认"键进入确认保存画面,如图 7.6,通过"右移/下移"键选择画面中的确认或取消 (被选中的为蓝色边框,未被选中的为灰色边框),选定后通过"功能/确认"键执行确认保存或取消操作,执行"确认"后,当前实时浓度值将被校准到被设置的这个数值,掉电不丢失,可通过"系统设置"中的"恢复出厂"参数恢复到出厂状态时的值。执行"取消"后,被修改的数据无效,将会回到修改前的值,然后会回到参数选择状态。在处于确认保存画面时,单击"增加/取消"键可返回数据修改状态,然后可再次修改数据重新执行校准操作。

### > 本机地址

### 功能:修改 RS485 通信作为从设备的设备地址

**注意事项**:因为内含 4 个传感器,根据发送模式的不同,检测仪占 1 个地址或 4 个地址。发送模式为"主动发送"和"被动-1"时,检测仪占 1 个地址,如设置检测仪本机地址为 1,则检测仪的地址是 1;发送模式为"被动-2"时,如设置的检测仪本机的地址为 1 时,则检测仪占用地址 1,2,3,4 这四个地址,多台四合一检测仪通过 RS485 连接管理主机时,需要间隔设置检测仪地址,如 1,5,9……

### 操作方法:

在检测状态下,单击"功能/确认"键进入功能选择画面,然后通过"右移/下移"键选择"系统设置"菜单,然后单击"功能/确认"键进入系统设置画面,如图 7.17 所示,光标默认处于"本机地址",单击"功能/确认"键进入本机地址修改状态,如图 7.18。

### 系统设置 本机地址 001 波特率 9600 发送模式 主动发送 发送间隔 00030 秒 恢复出厂 S02 语 言

图 7.17 选中本机地址

### 系统设置 本机地址: 001 波特率: 9600 发送模式: 主动发送 发送间隔: 00030 秒 恢复出厂: S02 语言: 简体中文

图 7.18 本机地址修改状态

然后通过"增加/取消"键修改被选中的位(闪烁状态)的数据,通过 "右移/下移"键选择被修改的位。待所有数据调整完成以后(**允许设置 的地址范围** 1-199),单击"功能/确认"键进入确认保存画面,如图 7.6, 通过"右移/下移"键选择画面中的 确认 或 取消 (被选中的为蓝色边框, 未被选中的为灰色边框),选定后通过"功能/确认"键执行确认保存或 取消操作,执行"确认"后,将修改本机的地址参数。执行"取消"后, 被修改的数据无效,将会回到修改前的值,然后会回到参数选择状态。在 处于确认保存画面时,单击"增加/取消"键可返回数据修改状态,然后可 再次修改数据重新确认保存。

### 波特率

功能:本检测仪支持 Modbus RTU 协议,波特率默认 9600bps,数据位 8 位,起始位 1 位,停止位 1 位,无校验位,无流控。 支持 9 种波特率: 2400,4800,9600,14400,19200,38400,56000,57600,115200。操作方法:

在检测状态下,单击"功能/确认"键进入功能选择画面,然后通过"右移/下移"键选择"系统设置"菜单,然后单击"功能/确认"键进入系统设置画面,然后通过"右移/下移"键选择"波特率"如图 7.19 所示。单击"功能/确认"键进入波特率修改状态,如图 7.20。

# 系统设置 本机地址: 001 波特率: 9600 发送模式: 主动发送 发送间隔: 00030 秒 恢复出厂: S02 语言: 简体中文

图 7.19 选中波特率

## 系统设置 本机地址: 001 波特率: 9600 发送模式: 主动发送 发送间隔: 00030 秒 恢复出厂: S02 语言: 简体中文

图 7.20 波特率修改状态

然后通过"增加/取消"键选择相应的波特率,单击"功能/确认"键进入确认保存画面,如图 7.6,通过"右移/下移"键选择画面中的确认或取消(被选中的为蓝色边框,未被选中的为灰色边框),选定后通过"功能/确认"键执行确认保存或取消操作,执行"确认"后,将立即修改波特率参数,ModbusRTU 主机的波特率也要一起修改,否则就通信不上了。执行"取消"后,被修改的数据无效,将会回到修改前的值,然后会回到参数选择状态。在处于确认保存画面时,单击"增加/取消"键可返回数据修改状态,然后可再次修改数据重新确认保存。

### > 发送模式

功能:设置数据发送模式,包含三种模式:主动发送、被动-1 和被动-2。 默认为"被动-2"模式,详细通信协议与格式请参考《在线式多合一气体 浓度检测仪通讯协议》。

- ◆ 主动发送: 检测仪按设定的间隔时间主动向外发送 4 种气体的实时浓度数据。
- ◆ 被动 1: 单地址模式, 所有参数通过本地地址编号进行交互
- ◆ 被动 2: 多地址模式,每种气体占用一个从机地址,地址递增方式为从左到右,从上到下。假设本机地址为1,则左上角气体参数通讯地址为1,右上角为2,左下角为3,右下角为4。下一台检测仪的本机地址至少设为5或更大的值。

### 操作方法:

在检测状态下,单击"功能/确认"键进入功能选择画面,然后通过"右移/下移"键选择"系统设置"菜单,然后单击"功能/确认"键进入系统设置画面,然后通过"右移/下移"键选择"发送模式"如图 7.21 所示。单击"功能/确认"键进入发送模式修改状态,如图 7.22。

### 系统设置 本机地址: 001 波特率: 9600 发送模式: 主动发送 发送间隔: 00030 秒 恢复出厂: S02 语言: 简体中文

图 7.21 选中发送模式

## 系统设置 本机地址: 001 波特率: 9600 发送模式: 主动发送 发送间隔: 00030 秒 恢复出厂: S02 语言: 简体中文

图 7.22 发送模式修改状态

然后通过"增加/取消"键选择相应的发送模式,单击"功能/确认"键进入确认保存画面,如图 7.6,通过"右移/下移"键选择画面中的 确认 或 取消 (被选中的为蓝色边框,未被选中的为灰色边框),选定后通过

"功能/确认"键执行确认保存或取消操作,执行"确认"后,将修改发送模式。执行"取消"后,被修改的数据无效,将会回到修改前的值,然后会回到参数选择状态。在处于确认保存画面时,单击"增加/取消"键可返回数据修改状态,然后可再次修改数据重新确认保存。

### ▶ 发送间隔

功能:发送模式为"主动发送"时,按设定的间隔时间定时发送数据,范围 5-59999 秒,约 16.666 小时。其他发送模式下的发送间隔时间无效。操作方法:

在检测状态下,单击"功能/确认"键进入功能选择画面,然后通过"右移/下移"键选择"系统设置"菜单,然后单击"功能/确认"键进入系统设置画面,然后通过"右移/下移"键选择"发送间隔"如图 7.23 所示。单击"功能/确认"键进入发送间隔修改状态,如图 7.24。

### 系统设置 本机地址: 001 波特率: 9600 发送模式: 主动发送 发送间隔: 00030 秒 恢复出厂: S02 语言: 简体中文

图 7.23 选中发送间隔

### 系统设置 本机地址: 001 波特率: 9600 发送模式: 主动发送 发送间隔: 00030 秒 恢复出厂: S02 语言: 简体中文

图 7.24 发送间隔修改状态

然后通过"增加/取消"键修改被选中的位(闪烁状态)的数据,通过 "右移/下移"键选择被修改的位。待所有数据调整完成以后,单击"功能 /确认"键进入确认保存画面,如图 7.6,通过"右移/下移"键选择画面 中的 确认 或 取消 (被选中的为蓝色边框,未被选中的为灰色边框),选 定后通过"功能/确认"键执行确认保存或取消操作,执行"确认"后,将 修改发送间隔的参数。执行"取消"后,被修改的数据无效,将会回到修 改前的值,然后会回到参数选择状态。在处于确认保存画面时,单击"增 加/取消"键可返回数据修改状态,然后可再次修改数据重新确认保存。

### ▶ 恢复出厂

功能: 检测仪误操作之后对某一传感器的参数恢复出厂设置操作方法:

在检测状态下,单击"功能/确认"键进入功能选择画面,然后通过"右移/下移"键选择"系统设置"菜单,然后单击"功能/确认"键进入系统设置画面,然后通过"右移/下移"键选择"恢复出厂"如图 7.25 所示。单击"功能/确认"键进入恢复出厂设置状态,如图 7.26。

### 系统设置 本机地址: 001 波特率: 9600 发送模式: 主动发送 发送间隔: 00030 秒 恢复出厂: S02 语言: 简体中文

图 7.25 选中恢复出厂

### 系统设置 本机地址: 001 波特率: 9600 发送模式: 主动发送 发送间隔: 00030 秒 恢复出厂: S02 语言: 简体中文

图 7.26 设置被恢复出厂气体

然后通过"增加/取消"键选择相应的恢复目标,单击"功能/确认"键进入确认保存画面,如图 7.6,通过"右移/下移"键选择画面中的 确认 或 取消 (被选中的为蓝色边框,未被选中的为灰色边框),选定后通过"功能/确认"键执行确认保存或取消操作,执行"确认"后,对应的传感器参数将恢复到出厂时设置的参数。执行"取消"后,被选定的传感器不进行恢复,将会回到参数选择状态。

### ▶ 语言

功能:修改系统显示语言,简体中文或英文。

### 操作方法:

在检测状态下,单击"功能/确认"键进入功能选择画面,然后通过"右移/下移"键选择"系统设置"菜单,然后单击"功能/确认"键进入系统设置画面,然后通过"右移/下移"键选择"语言"如图 7.27 所示。单击"功能/确认"键进入语言修改状态,如图 7.28。

### 系统设置

本机地址: 001 波特率: 9600 发送模式: 主动发;

发送问隔: 00030 秒 旋复出厂: S02

语言:简体中文

图 7.27 选中语言

### 系统设置 本机地址: 001 波特率: 9600 发送模式: 主动发送 发送间隔: 00030 秒 恢复出厂: S02 语言: 简体中文

图 7.28 语言修改状态

然后通过"增加/取消"键选择切换语言,单击"功能/确认"键进入确认保存画面,如图 7.6,通过"右移/下移"键选择画面中的 确认 或 取消 (被选中的为蓝色边框,未被选中的为灰色边框),选定后通过"功能/确认"键执行确认保存或取消操作,执行"确认"后,检测仪的语言将切换成选择的语言。执行"取消"后,被修改的数据无效,将会回到修改前的值,然后会回到参数选择状态。在处于确认保存画面时,单击"增加/取消"键可返回数据修改状态,然后可再次修改数据重新确认保存。

### 7.4、标定管路连接示意图及注意事项




图 7.29 标定管路连接示意图

标定检测仪的气路流向一般如下:最前端是标气瓶,经过减压阀降低 气路压力,然后流入流量计限流,然后经过标定罩接入到检测仪的传感器 部分,再通过排气孔排到大气中,或经专用回收装置回收。

在设置出气流速时,一般吸附性不强的气体流速在 300-500mL/min(毫升每分钟),如 CO、H2、NO 等等。吸附性强的气体一般为 800-1000mL/min,流速不能过大,否则传感器会失水,一般控制在 1500mL/min 以内。吸附性排列如下: SO2 < H2S < NO2 < CL2 < NH3 < HCL < C2H4O < O3。管道材料要求具有较好的气体屏蔽特性,即气体在该管道内毛细管扩散很差,几乎不扩散。可用 FEP (全氟乙丙烯), PTFE (聚四氟乙烯、特氟龙)和 TYGON (太空管、聚乙烯)作为管道材料,但 TYGON 不能用于吸附性气体,推荐使用 FEP。

如果在实际使用时需要使用气泵抽气,建议气泵安装在流量计前端, 因为泵体出口处的流速比理想流速大了很多,需要后端限流后再接入检测 仪,以保护传感器避免因流速过大导致传感器失水而损坏。如果泵装在了 检测仪的后端,那么在传感器处的管道中将是负压,将会影响传感器的检 测精度及寿命。

### 八、设备维护

检测仪在正常的使用中,传感器的有效使用寿命是 24~36 个月。在有效使用寿命期内,每 6 个月或 1 年定期对传感器进行一次校准检查(具体视工作环境而定),以保证气体监测准确有效,超过有效使用期的和有故障的传感器必须进行更换。

传感器更换:在传感器出现故障后,请将仪器寄回厂家更换。

传感器校准:参考图 7.29 标定管路连接示意图。将已知的标准气体,通过流量计控制合适的流速,再通过导管与标气罩连接,将标气罩罩在检测 仪探头上通气,输出稳定后,依照"浓度校准"操作使检测仪的显示值与 标准气体标称值相同,然后关掉气体。观察能否回到零点(在纯净空气环境中)或起始点,然后再重复一次,两次数值相差较小(在基本误差范围内)校准即可结束。相差很大(3%以上)则需重复以上方法校准直至符合要求。

### 九、注意事项

- ▶ 严禁在现场带电开盖操作
- ▶ 严禁带电更换传感器
- ▶ 安装、调试、设置等操作必须由专业人员进行
- 检测仪的校准检查要定期进行
- ▶ 超过有效使用期和有故障的传感器要及时更换
- ▶ 避免用高于测量量程的气体冲击传感器

### 十、与外部设备接线示意图

1, 检测仪通过 RS485 接口与个人电脑及 PLC 设备连线示意图




图 10.1 RS485 接口连线示意图

2, 检测仪通过 4-20mA 接口与 PLC 或 DCS 的 AI 口连线示意图




图 10.2 4-20mA 接口连线示意图

3,通过常开触点控制 24V 线圈的交流接触器,控制 24V 线圈的中间继电器可参考此图。




图 10.3 常开触点控制交流接触器

4, 通过常开触点控制 24V 电源的声光报警器




图 10.4 常开触点控制声光报警器

### 十一、附加: 检测气体一览表

检测气体	量程	最大允许 误差值	最小读数	响应时 间 T90
可燃气(E <sub>v</sub> )	0-100%LEL	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.1%LEL	≤10 秒
可燃气(E <sub>v</sub> )	0-100%Vol	< ± 3% (F. S)	0.1%Vol	≤10 秒
甲烷( CH4)	0-100%LEL	< ± 3% (F. S)	0.1%LEL	≤10 秒
甲烷( CH4)	0-100%Vol	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.1%Vol	≤10 秒
氧气(02)	0-30%Vo1	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01%Vol	≤10 秒
氧气(02)	0-100%Vol	< ± 3% (F. S)	0.01%Vol	≤10 秒
氧气(02)	0-5000ррт	< ± 3% (F. S)	1ppm	≤30 秒
氮气( N <sub>2</sub> )	0-100%Vol	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01%Vol	≤10 秒
一氧化碳(CO)	0-100ppm	< ± 3% (F. S)	0.1ppm	≤25 秒
一氧化碳(CO)	0-1000ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.1ppm	≤25 秒
一氧化碳(CO)	0-2000ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.1ppm	≤25 秒
一氧化碳(CO)	0-20000ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	1ppm	≤25 秒
一氧化碳(CO)	0-100000ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	1ppm	≤25 秒
二氧化碳(CO <sub>2</sub> )	0-500ррт	<±3%(F.S)	1ppm	≤20 秒
二氧化碳(CO <sub>2</sub> )	0-2000ppm	<±3%(F.S)	1ppm	≤20 秒
二氧化碳(CO <sub>2</sub> )	0-5000ppm	< ± 3% (F. S)	1ppm	≤20 秒
二氧化碳(CO <sub>2</sub> )	0-50000ppm	< ± 3% (F. S)	1ppm	≤30 秒
二氧化碳(CO <sub>2</sub> )	0-20%Vo1	< ± 3% (F. S)	0.01%Vol	≤30 秒
二氧化碳(CO <sub>2</sub> )	0-100%Vol	<±3%(F.S)	0.01%Vol	≤30 秒
甲醛(CH <sub>2</sub> O)	0-10ррш	<±3%(F.S)	0.001ppm	≤30 秒
甲醛(CH <sub>2</sub> O)	0-10ррш	<±3%(F.S)	0.01ppm	≤30 秒
甲醛(CH <sub>2</sub> O)	0-100ppm	<±3%(F.S)	0.01ppm	≤30 秒

甲醛( CH <sub>2</sub> O )	0-5000ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	1ppm	≤50 秒
臭氧(0₃)	0-1ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.001ppm	≤20 秒
臭氧(0₃)	0-5ррш	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.001ppm	≤20 秒
臭氧(0₃)	0-50ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤20 秒
臭氧(03)	0-100ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤20 秒
臭氧(03)	0-2000ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.1ppm	≤30 秒
臭氧(0₃)	0-30000ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	1ppm	≤30 秒
臭氧(0₃)	0-20mg/L	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01mg/L	≤30 秒
臭氧水(0₃)	0-20mg/L	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01mg/L	≤30 秒
硫化氢(H₂S)	0-10ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.001ppm	≤30 秒
硫化氢(H₂S)	0-50ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
硫化氢(H₂S)	0-100ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
硫化氢(H₂S)	0-2000ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.1ppm	≤30 秒
硫化氢(H₂S)	0-10000ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	1ppm	≤45 秒
二氧化硫(SO <sub>2</sub> )	0-10ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.001ppm	≤30 秒
二氧化硫(SO <sub>2</sub> )	0-20ррт	< ± 3% (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
二氧化硫(SO <sub>2</sub> )	0-100ppm	< ± 3% (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
二氧化硫(SO <sub>2</sub> )	0-500ppm	< ± 3% (F. S)	0.1ррш	≤30 秒
二氧化硫(SO <sub>2</sub> )	0-2000ppm	< ± 3% (F. S)	0.1ppm	≤30 秒
二氧化硫(SO <sub>2</sub> )	0-10000ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	1ppm	≤30 秒
一氧化氮( NO )	0-10ppm	<±3%(F.S)	0.001ppm	≤30 秒
一氧化氮( NO )	0-100ppm	<±3%(F.S)	0.01ppm	≤30 秒
一氧化氮(NO)	0-2000ррт	<±3%(F.S)	0.1ppm	≤30 秒

一氧化氮( NO )	0-5000ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	1ppm	≤30 秒
二氧化氮(NO2)	0-10ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.001ppm	≤25 秒
二氧化氮(NO2)	0-100ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤25 秒
二氧化氮(NO2)	0-1000ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.1ppm	≤30 秒
二氧化氮(NO <sub>2</sub> )	0-5000ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	1ppm	≤30 秒
氮氧化物(NO <sub>v</sub> )	0-10ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.001ppm	≤30 秒
氮氧化物(NO <sub>v</sub> )	0-100ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
氮氧化物(NO <sub>v</sub> )	0-2000ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.1ppm	≤30 秒
氮氧化物(NO <sub>v</sub> )	0-5000ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	1ppm	≤30 秒
氯气(CL <sub>2</sub> )	0-10ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.001ppm	≤30 秒
氯气( CL <sub>2</sub> )	0-20ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
氯气(CL <sub>2</sub> )	0-200ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.1ppm	≤30 秒
氯气(CL <sub>2</sub> )	0-2000ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.1ppm	≤30 秒
氨气(NH3)	0-50ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
氨气(NH3)	0-100ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
氨气(NH3)	0-1000ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.1ppm	≤30 秒
氨气(NH3)	0-5000ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	1ppm	≤30 秒
氨气(NH <sub>3</sub> )	0-100%LEL	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.1%LEL	≤10秒
氢气(H <sub>2</sub> )	0-100%LEL	$< \pm 3\%$ (F. S)	O. 1%LEL	≤10秒
氢气(H <sub>2</sub> )	0-1000ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.1ppm	≤30秒
氢气(H <sub>2</sub> )	0-20000ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	1ppm	≤30秒
氢气(H <sub>2</sub> )	0-40000ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	1ppm	≤30 秒

氢气(H <sub>2</sub> )	0-100%Vo1	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01%Vol	≤20 秒
氦气( He )	0-100%Vo1	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01%Vol	≤20 秒
氩气( Ar )	0-100%Vo1	< ± 3% (F. S)	0.01%Vol	≤20 秒
氙气( Ve )	0-100%Vol	<±3%(F.S)	0.01%Vol	≤20 秒
氰化氢(HCN)	0-30ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
氰化氢(HCN)	0-100ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
氯化氢(HCL)	0-20ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
氯化氢(HCL)	0-200ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.1ppm	≤30 秒
磷化氢(PH3)	0-5 ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.001ppm	≤30 秒
磷化氢(PH3)	0-25 ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
磷化氢(PH3)	0-2000 ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	1ppm	≤30 秒
二氧化氯(CL O <sub>2</sub> )	0-1ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.001ppm	≤30 秒
二氧化氯(CL O <sub>2</sub> )	0-10ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
二氧化氯(CL O <sub>2</sub> )	0-200ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
环氧乙烷(ETO)	0-100ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
环氧乙烷(ETO)	0-1000ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.1ppm	≤30 秒
环氧乙烷(ETO)	0-100%LEL	$< \pm 3\%$ (F. S)	1%LEL	≤30 秒
光气(COCL <sub>2</sub> )	0-1ppm	<±3%(F.S)	0.001ppm	≤20 秒
光气(COCL2)	0-50ppm	<±3%(F.S)	0.01ppm	≤20 秒
硅烷(SiH₄)	0-1ppm	<±3%(F.S)	0.001ppm	≤30 秒
硅烷(SiH₄)	0-50ppm	<±3%(F.S)	0.01ppm	≤30 秒
氟气(F <sub>2</sub> )	0-1ppm	<±3%(F.S)	0.001ppm	≤30 秒

氟气(F <sub>2</sub> )	0-10ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
氟气(F <sub>2</sub> )	0-50ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
氟化氢(HF)	0-10ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
氟化氢(HF)	0-50ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
溴化氢(HBr)	0-50ррт	< ± 3% (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
乙硼烷(B <sub>2</sub> H <sub>6</sub> )	0-10ррт	< ± 3% (F. S)	0.001ppm	≤30 秒
砷化氢(AsH <sub>3</sub> )	0-1ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.001ppm	≤30秒
砷化氢(AsH <sub>3</sub> )	0-10ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30秒
砷化氢(AsH <sub>3</sub> )	0-50ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
锗烷(GeH₄)	0-2ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.001ppm	≤30 秒
锗烷(GeH4)	0-20ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
肼,联氨( N <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	0-1ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.001ppm	≤30 秒
肼,联氨(N <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	0-300ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.1ppm	≤30 秒
四氢噻吩(THT)	0-100mg/m3	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01 mg/m3	≤60 秒
溴气( Br <sub>2</sub> )	0-10ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.001ppm	≤30 秒
溴气( Br <sub>2</sub> )	0-100ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
溴气( Br <sub>2</sub> )	0-2000ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	1ppm	≤30 秒
乙炔( C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> )	0-100%LEL	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.1%LEL	≤30 秒
乙炔(C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> )	0-100ррш	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30秒
乙炔(C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> )	0-1000ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.1ppm	≤30秒
乙烯(C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	0-100%LEL	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.1%LEL	≤30秒
乙烯(C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	0-100ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30秒

乙烯(C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	0-2000ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.1ppm	≤30 秒
乙醛	0-10ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
乙醇(C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O)	0-100ppm	< ± 3% (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
乙醇(C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O)	0-2000ppm	< ± 3% (F. S)	1ppm	≤30 秒
甲醇( CH <sub>6</sub> O )	0-100ppm	< ± 3% (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
甲醇(CH <sub>6</sub> O)	0-2000ppm	< ± 3% (F. S)	1ppm	≤30 秒
二硫化碳(CS2)	0-50ppm	< ± 3% (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
二硫化碳(CS2)	0-5000ppm	< ± 3% (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
丙烯腈(C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> N)	0-50ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
丙烯腈( C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> N )	0-2000ppm	< ± 3% (F. S)	1ppm	≤30 秒
甲胺(CH₃N)	0-50ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
典气( I <sub>2</sub> )	0-50ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
苯乙烯( C <sub>s</sub> H <sub>s</sub> )	0-200ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.1ppm	≤30 秒
苯乙烯( C <sub>s</sub> H <sub>s</sub> )	0-5000ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	1ppm	≤30 秒
氯乙烯( C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> CL )	0-100ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
三氯乙烯(C2 HCL3)	0-100ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
四氯乙烯( C <sub>2</sub> CL <sub>4</sub> )	0-100ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
笑气( N <sub>2</sub> O )	0-100ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
三氟化氮(NF3)	0-100ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
过氧化氢( H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )	0-100ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
溴甲烷(CH <sub>3</sub> Br)	0-100ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
溴甲烷( CH <sub>3</sub> Br )	0-30000ppm	$< \pm 3\%$ (F. S)	1ppm	≤30 秒
溴甲烷(CH <sub>3</sub> Br)	0-200g/m3	< ± 3% (F. S)	0.1g/m3	≤30 秒

硫酰氟(SO <sub>2</sub> F <sub>2</sub> )	0-100ррт	$< \pm 3\%$ (F. S)	0.01ppm	≤30 秒
硫酰氟(SO <sub>2</sub> F <sub>2</sub> )	0-5000ррт	<±3%(F.S)	1ppm	≤30 秒
硫酰氟(SO <sub>2</sub> F <sub>2</sub> )	0-10000ppm	<±3%(F.S)	1ppm	≤30 秒
苯( C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> )	0-10ppm	<±3%(F.S)	0.01ppm	≤30 秒
苯(C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> )	0-100ррт	<±3%(F.S)	0.01ppm	≤30 秒
苯( C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> )	0-2000ррт	<±3%(F.S)	1ррт	≤30 秒

声明:本资料以上所有内容经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,本公司保留解释权 另:产品若有技术改进,会编进新版说明书,恕不另行通知,产品外观、颜色如有改动,以实物为准。