

智慧机房 V2.0 - 功能 #1249

功能 # 979 (完结): 温湿度项目

功能 # 1237 (完结): OM-TH100项目

功能 # 1186 (完结): 软件设计

OM-THV1.1样板测试新程序频繁重启

2017-10-31 17:12 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-10-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-03
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、下载新程序，版本：OM-TH100 201710301428，出现系统起不来，初步排除不是硬件问题。2、5张样板，已经出现4张。原因：待查。			

历史记录

#1 - 2017-10-31 17:12 - 盘 贵星

- 类别 被设置为 软件

- 指派给 被设置为 盘 贵星

#2 - 2017-11-12 10:33 - 盘 贵星

2017-11-12 1、原厂程序下载正常，我们自己写的程序代码下载进去频繁重启，原因待查。

2、考虑第二种方案，用STM8S105取代原来的STC51，成本不变。

#3 - 2018-01-16 14:58 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 80

样板测试完成，其它功能正常，蜂鸣器开启影响系统运行，等待验证。

#4 - 2018-04-12 09:01 - 盘 贵星

- 状态 从 已发货 变更为 完结

- % 完成 从 80 变更为 100