

福建中富通 - 任务 #1378

任务 # 1290 (完结): 合同两批生产采购

任务 # 1292 (完结): 机柜温湿度生产

物料采购品质问题反馈

2018-01-12 17:50 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-01-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-01-12
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-01-12 17:55 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 100

主要问题： 1、RJ45座子品质偷工减料，主要内部水晶头插口的针很短，很容易弹出导致短路，只要内部针短路出现故障很难检测或者猜着到。 2、拨码开关波动比较费劲。 3、LED灯故障率比较，目前初步确定是焊接温度过高导致。 4、显示屏内部有水晶点，就3~5个，在可控范围内。

#2 - 2018-01-31 09:02 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

#3 - 2018-05-30 14:42 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结