

福建中富通 - 任务 #1507

任务 # 1290 (完结): 合同两批生产采购

任务 # 1292 (完结): 机柜温湿度生产

报警灯不亮问题抽查

2018-04-17 09:34 - 盘 贵星

| | | | |
|-------|------|---------|------------|
| 状态: | 新建 | 开始日期: | 2018-04-17 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2018-04-17 |
| 指派给: | 盘 贵星 | % 完成: | 40% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |

描述

1、技术在仓库领取中富通机柜温湿度发现连续3个有问题，2、其中2个报警灯不亮，经查看检修，R18电阻炸裂。
3、一个死机，但是检修无法复原。4、针对以上问题抽测仓库成品。

历史记录

#1 - 2018-04-17 09:39 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 40

2018-4-17 1、仓库随机抽检20个OM-TH-A901温湿度，测试报警红灯是否亮。2、检测发现一个灯不亮，检测灯已经碎。原因待查。