

## 项目综合 - 任务 #1750

### 沈阳贝特瑞科技有限公司 OM20180831-02 (薛智垚)

2018-09-07 12:00 - 薛智垚

|  |     |         |            |
|--|-----|---------|------------|
| 状态:  | 已发货 | 开始日期:   | 2018-09-07 |
| 优先级:   | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:   | 薛智垚 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:  |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:  |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| <b>描述</b>  |     |         |            |
| 序号 品名 型号 单位 数量 备注 1 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 个 2 48V供电 2 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 个 60 2V模块 一、货款：已付款 二、发货时间：2018.9.7 |     |         |            |
| 三、技术部分：管理模块是48V供电的，已经跟厂家沟通改了电路，但需要检测一下。  |     |         |            |
| 四、收货地址及收货人：交货地址：辽宁省沈阳市沈河区新北站街道友好街10号新地中心3号楼1905 收货人：任伟 联系方式：024-22562833/13889384551 五、快递方式：默认方式             |     |         |            |

#### 历史记录

#1 - 2018-09-10 10:15 - 李玲

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领；技术已完成检测。2.韵达运单号：3101959024190

#2 - 2018-09-13 11:20 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为苏正成

- % 完成从0变更为40

#3 - 2018-09-17 16:16 - 苏正成

联系客户，客户反映有部分内阻模块检测内阻为0及内阻不对问题，内阻不对问题已告诉客户处理方法，内阻为0问题还需等客户接完才能统计具体数量。

#4 - 2018-11-19 10:12 - 苏正成

客户现在没有使用，可能要年后才安装

#5 - 2018-12-20 10:26 - 李季祯

- 主题从沈阳贝特瑞科技有限公司 OM20180831-02 变更为沈阳贝特瑞科技有限公司 OM20180831-02 (薛智垚)

#6 - 2019-03-18 10:09 - 苏正成

- 指派给从苏正成变更为薛智垚

- % 完成从40变更为100

客户反映设备已经安装使用，没有问题。客户想增加通过电池电压大概估算电池容量的功能，不准也没有关系