

项目综合 - 任务 #1831

西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20181015-06 (薛智垚)

2018-10-15 17:06 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2018-10-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 功能名称 数量 备注 1 UPS监控 1 UPS接入 2 空调监控 1 精密空调接入 一、款项：已支付 二、发货时间：2018.10.17 三、技术部分：优先开发UPS协议，四、收货地址及收货人：交货地址：北京海淀区皂君庙5号卉园大楼A309号 收货人：鲁磊 联系方式：13501210622 五、快递方式：顺丰到付。			

历史记录

#1 - 2018-10-16 09:07 - 李军海

- 状态从新建变更为调试中
- 指派给从李玲变更为杜小栋
- % 完成从0变更为50

协议已经接过，以下：1、《UPS-艾默生Lieber Nxr 30-B通讯协议.zip》编号=785-1；2、《优力精密空调SDA0331协议.zip》编号=2071-0

#2 - 2018-10-16 09:08 - 李军海

- 状态从调试中变更为服务中

1.项目由杜小栋 负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等
3.项目调试结束后，请及时填写《技术部售后资料收集记录表》，并上传。

#3 - 2018-10-16 09:13 - 薛智垚

- 文件已删除(优力精密空调SDA0331协议.zip)

#4 - 2018-10-16 09:13 - 薛智垚

- 文件已删除(UPS-艾默生Lieber Nxr 30-B通讯协议.zip)

#5 - 2018-10-16 09:14 - 薛智垚

- 文件UPS-艾默生Lieber Nxr 30-B通讯协议.zip 已添加
- 文件 优力精密空调SDA0331协议.zip 已添加

#6 - 2018-10-18 11:22 - 李军海

马工：15937451596

#7 - 2018-10-18 16:18 - 杜小栋

精密空调客户联系厂家插卡后出现问题未调试 UPS缺少接线端子 指导接线未做调试

#8 - 2018-10-24 17:23 - 杜小栋

主机更换后485已正常 ups已接入成功 精密空调待空调厂家检查后再介入

#9 - 2018-12-20 10:16 - 李季祯

- 主题从 西安昇琪智联电子科技有限公司OM20181015-06 变更为 西安昇琪智联电子科技有限公司OM20181015-06 (薛智垚)

#10 - 2019-07-24 10:24 - 杜小栋

- 状态从 服务中 变更为 调试中

- % 完成从 50 变更为 100

#11 - 2020-05-09 09:31 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 薛智垚

文件

UPS-艾默生Lieber Nxr 30-B通讯协议.zip	47.3 KB	2018-10-16	薛智垚
优力精密空调SDA0331协议.zip	329 KB	2018-10-16	薛智垚