

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #1868

生产/采购 # 1484 (已发货): OM-TH100生产 (200个)

生产/采购 # 1487 (完结): OM-TH100生产

故障温湿度检修

2018-10-29 17:20 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-10-29
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

历史记录

#1 - 2018-10-29 17:22 - 盘 贵星

- 文件 生产故障记录.xlsx 已添加

- 文件 生产故障记录.xlsx 已添加

2018-10-29 生产温湿度1000个, 有故障温湿度: 21个, 讲过检修, 问题如下: 故障温湿度TH100维修记录 编辑: 盘贵星 日期: 2018-10-29 序号 名称 型号 原因 数量 1 温湿度 TH100 R14电阻有焊锡短路 8 2 温湿度 TH100 没有刷机成功 1 3 温湿度 TH100 无 2 4 温湿度 TH100 镜片没贴 2 5 温湿度 TH100 不亮, 但是可以下载 1 6 温湿度 TH100 R12电阻有焊锡短路 1 7 温湿度 TH100 屏幕内有灰尘 4 8 温湿度 TH100 按键装反 2 21 详细见附件, 主要原因出现在电阻有焊锡短路。

#2 - 2018-10-29 17:23 - 盘 贵星

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2018-10-30 16:18 - 盘 贵星

已经提交技术部测试办理入库。

#4 - 2019-05-10 14:45 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

生产故障记录.xlsx	12.2 KB	2018-10-29	盘 贵星
生产故障记录.xlsx	12.2 KB	2018-10-29	盘 贵星