

项目综合 - 任务 #2034

赤峰亮立科技工程有限公司 OM20181128-XA01 (杜锦峰)

2019-01-02 14:20 - 农能艺

| | | | |
|--|-----|---------|------------|
| 状态: | 调试中 | 开始日期: | 2019-01-02 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 农能艺 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 主机因停电导致485接口出现问题, 已更换, 旧机器尚未退回。后续跟进 霍尔电流传感器错发为24V的, 无法通讯, 已申请更换。 | | | |

历史记录

#1 - 2019-01-02 14:21 - 农能艺

甲方提供的交货地址: 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇天元四期17号楼11大厅 收货人: 杨明亮 联系方式: 15304761761 15004761572

#2 - 2019-01-07 14:24 - 农能艺

监控主机再次出现485-2全部故障的问题, 申请更换。

#3 - 2019-01-07 15:01 - 农能艺

- 文件 产品售后服务单 (赤峰亮立) -2019.1.7.jpg 已添加

#4 - 2019-01-08 09:30 - 韩建萍

更换主机SN:A0902185A062;货发顺丰单号: 074835433257

#5 - 2019-06-20 15:15 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 调试中

- 指派给从 李玲 变更为 农能艺

- % 完成从 0 变更为 100

问题已解决, 请知悉!

文件

| | | | |
|------------------------------|--------|------------|-----|
| 产品售后服务单 (赤峰亮立) -2019.1.7.jpg | 387 KB | 2019-01-07 | 农能艺 |
|------------------------------|--------|------------|-----|