

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #2088

功能 # 2042 (调试中): OM-100非定位漏水传感器

### 2、硬件设计

2019-02-18 17:39 - 张定岩

状态:	完结	开始日期:	2019-02-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-02-21
指派给:	张定岩	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
电路原理图设计, PCB画板			

#### 历史记录

#1 - 2019-02-22 09:00 - 张定岩

- 文件 非定位漏水传感器OM-100硬件详细设计说明.docx 已添加

- % 完成 从 0 变更为 100

原理图及PCB已经设计完成, 等待下单。相应的BOM表已经整理完成; 硬件设计详细设计说明书也完成了。

#2 - 2019-04-12 10:13 - 张定岩

- 状态从 新建 变更为 调试中

生产版本的硬件原理图无改动, PCB的定位孔做一些适当调整以适应机壳安装

#3 - 2019-05-10 14:03 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

#### 文件

非定位漏水传感器OM-100硬件详细设计说明.docx	341 KB	2019-02-22	张定岩
-----------------------------	--------	------------	-----