

智慧机房 V2.0 - 功能 #2092

功能 # 2042 (调试中): OM-100非定位漏水传感器

6、基本功能测试

2019-02-18 17:48 - 张定岩

状态:	完结	开始日期:	2019-03-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-03-08
指派给:	张定岩	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
传感器各个基本功能测试			

历史记录

#1 - 2019-03-02 10:05 - 张定岩

- % 完成 从 0 变更为 50

基本功能已经进行测试，一共5个模块OK

#2 - 2019-03-02 15:17 - 张定岩

- 文件 OM-100非定位漏水传感器基本功能测试报告.xlsx 已添加

基本功能测试OK，各个功能已经实现，接入主机测试也OK 在主机上可替代原先的区域漏水传感器SM编号为：1536

#3 - 2019-03-02 15:17 - 张定岩

- % 完成 从 50 变更为 100

#4 - 2019-03-02 15:19 - 张定岩

- 文件 OM-100非定位漏水传感器测试指导.docx 已添加

#5 - 2019-03-02 15:24 - 张定岩

- 文件 已删除 (OM-100非定位漏水传感器基本功能测试报告.xlsx)

#6 - 2019-03-02 15:24 - 张定岩

- 文件 OM-100非定位漏水传感器基本功能测试报告.xlsx 已添加

#7 - 2019-04-12 10:15 - 张定岩

- 状态 从 新建 变更为 调试中

#8 - 2019-05-10 14:02 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

文件

OM-100非定位漏水传感器测试指导.docx	25.5 KB	2019-03-02	张定岩
OM-100非定位漏水传感器基本功能测试报告.xlsx	20 KB	2019-03-02	张定岩