

智慧机房 V2.0 - 功能 #2112

微信公众号推送报警功能测试记录

2019-03-07 12:01 - 李军海

状态:	已发货	开始日期:	2019-03-07
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	苏正成	% 完成:	50%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2019-03-07 15:06 - 苏正成

- 文件 公众号推送.docx 已添加

测试时发现问题：1、测试时发现主机上传告警有缺失导致推送时没有能推送出来（87主机的烟感，174主机的烟感#1）
2、有部分设备会推送两次（87主机的门磁,174主机的烟感#2）3、“告警名称：1”中的“1”是我们主机上传的值问题，需我们修改

#2 - 2019-03-07 15:06 - 苏正成

- 文件 Post_data_2019-03-07.log 已添加

#3 - 2019-03-13 14:36 - 李军海

4、87 主机上传数据中从 2019-03-12 16:58:41 开始到 2019-03-13 07:56:12，设备的名称即 deviceName= 为空，名称没有上传到云端，从微信推送信息项目名称为空，如图所示。

#4 - 2019-03-13 14:39 - 李军海

- 文件 Post_data_2019-03-12.log 已添加

- 文件 Post_data_2019-03-13.log 已添加

- 文件 项目名称为空截图.jpg 已添加

#5 - 2019-03-14 11:13 - 李军海

5、开关量报警存在BUG：

两个开关量设备即使设置的报警延迟时间不一样，使用不同报警模板（延迟时间相差30s），会出现同时有两条1个开关量设备的报警信息，另外1条信息被覆盖（无另外1个设备信息）；6、3.14 10:55:56 post 只上传2条报警信息，正常应该会上传7条信息，有5条上传失败，如附件图所示

#6 - 2019-03-14 11:15 - 李军海

- 文件 10 : 55 : 56 上传记录.png 已添加

#7 - 2019-03-14 11:16 - 李军海

- 文件 10 : 55 : 56 主机产生报警记录.png 已添加

#8 - 2019-03-15 10:23 - 李军海

- 文件 内阻检测信息推送两条.png 已添加

7、2019-03-15 10:07:58 上传推送2条电池内阻监测信息，将温湿度监测2#的告警记录替代掉，如附件

#9 - 2019-03-16 10:45 - 李军海

以上问题，已跟研发王经理沟通解决，预计3.19解决并测试

#10 - 2019-03-16 10:58 - 李军海

- 文件 Post_data_2019-03-16.log 已添加

- 文件 wx_2019-03-16.log 已添加

- 文件 接口数据0316.png 已添加

#11 - 2019-03-19 14:49 - 韦士飞

相关Post功能已更新

#12 - 2019-03-21 08:47 - 李军海

更改之后，测试5/6/7 功能正常，BUG 已修复！

文件

公众号推送.docx	79.1 KB	2019-03-07	苏正成
Post_data_2019-03-07.log	132 KB	2019-03-07	苏正成
Post_data_2019-03-13.log	46.1 KB	2019-03-13	李军海
Post_data_2019-03-12.log	74.5 KB	2019-03-13	李军海
项目名称为空截图.jpg	230 KB	2019-03-13	李军海
10 : 55 : 56上传记录.png	18.4 KB	2019-03-14	李军海
10 : 55 : 56主机产生报警记录.png	56.7 KB	2019-03-14	李军海
内阻检测信息推送两条.png	39.1 KB	2019-03-15	李军海
Post_data_2019-03-16.log	43.2 KB	2019-03-16	李军海
wx_2019-03-16.log	167 KB	2019-03-16	李军海
接口数据0316.png	25.1 KB	2019-03-16	李军海