

智慧机房 V2.0 - 任务 #2417

主机App开发 JSON协议存在问题

2019-07-18 17:09 - 李军海

状态:	已发货	开始日期:	2019-07-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
项目目标：解决与陆工开发App接口上存在的问题			

历史记录

#1 - 2019-07-18 17:17 - 李军海

7.18 存在以下问题：1、开关量获取2304编号无法区分设备类型（比如区分烟感、红外、漏水、门禁）2、蓄电池内阻编号=1029，通过Json协议无法获取到数据；3、App三级页面告警数据无法获取到，检查是否Json接口有问题，如附件4、App三级页面历史数据接口只能查询到1小时，能否增加4小时，1天，一周的历史数据接口；5、定制项设备接入能否统一做成标准接口，方便后续App接入定制设备时不需要再次更新App，只从主机上处理；

#2 - 2019-07-18 17:21 - 李军海

- 文件 告警数据获取失败.jpg 已添加
- 文件 历史数据曲线只能获取1小时.jpg 已添加

#3 - 2019-07-24 10:36 - 韦士飞

- 文件 A系列主机数据接口.doc 已添加
- 文件 A3-status-tl.asp 已添加
- 文件 C2.asp 已添加
- 文件 B3.asp 已添加
- 文件 B2.html 已添加

针对以上问题，在数据接口文件中均有描述。开关量只在首页与二级页面中显示，电池数据需用不同参数对总体数据及单体分别读取历史数据参考B3页面 报警数据参考B2页面

#4 - 2019-07-24 10:43 - 韦士飞

- 文件 已删除(A系列主机数据接口.doc)

#5 - 2019-07-24 10:44 - 韦士飞

- 文件 A系列主机数据接口.doc 已添加

文件

文件名	大小	日期	操作人
告警数据获取失败.jpg	96.6 KB	2019-07-18	李军海
历史数据曲线只能获取1小时.jpg	150 KB	2019-07-18	李军海
C2.asp	6.89 KB	2019-07-24	韦士飞
A3-status-tl.asp	5.53 KB	2019-07-24	韦士飞
B3.asp	15.7 KB	2019-07-24	韦士飞
B2.html	11.3 KB	2019-07-24	韦士飞
A系列主机数据接口.doc	73 KB	2019-07-24	韦士飞