

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #2457

任务 # 2393 (已发货): OM-A6-T400电路改进

### 5、更换Hub芯片

2019-08-05 09:28 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2019-08-03
优先级:	高	计划完成日期:	2019-08-06
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
因为中互通的主机也出现了重启, 导致猜测由软件或者HUB芯片引起的, 因为和别的主机对比, 中互通和T400主机就多了HUB芯片, 所以猜测是因为HUB芯片长期稳定性不行, 或者不是7X24小时设计的, 目前更换到R600工控板上的HUB芯片			

### 历史记录

#1 - 2019-08-06 14:47 - 韦银剑

- % 完成 从 30 变更为 80

完成布线工作

#2 - 2019-08-06 18:02 - 韦银剑

- % 完成 从 80 变更为 100

布线完成, 并发板打样

#3 - 2019-11-08 14:36 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结