

智慧机房 V2.0 - 任务 #267

乌鲁木齐市远东鸿业UPS接入，市电与精密空调显示故障问题

2015-11-03 09:41 - 苏贵强

状态:	完结	开始日期:	2015-11-03
优先级:	紧急	计划完成日期:	2015-11-03
指派给:	test u3	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
接入UPS，市电和精密空调都出现故障，只有温湿度正常，拔掉UPS，市电、精密空调恢复正常			

历史记录

#1 - 2015-11-03 09:46 - om 经理1

- 指派给从 om 经理1 变更为 罗善幸

需要将UPS (485配置)接到温湿度那一路 同时将采集方式降低点速度 详细现象问苏

#2 - 2015-12-17 14:50 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 调试中

- 指派给从 罗善幸 变更为 test u3

- % 完成从 0 变更为 100

已经完成

#3 - 2016-05-06 16:03 - test u3

- 状态从 调试中 变更为 完结

已经实施 无异常反馈 可关闭