

项目综合 - 任务 #2861

福建瑞元智能科技有限公司 合同编号：OM20200229-05 （薛智珏）

2020-03-03 13:53 - 薛智珏

状态:	已发货	开始日期:	2020-03-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 台 1 2 声光报警器 台 1 3 综合电源模块 台 1 4 六氟化硫&氧气传感器 台 1 5 温湿度传感器 个 1 6 空调控制器 个 1 7 区域漏水检测器 个 1 8 区域漏水检测电缆-5M 根 1 9 单门门禁控制器 个 1 10 IC读卡器 个 1 11 出门按钮 个 1 12 IC卡 张 1 13 单门磁力锁 个 1 14 红外探测器 个 1 15 烟雾探测器 个 1 16 触摸动环屏 个 1 17 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 *注意：此系统为“居配所智能辅助监控系统”，软件与触摸动环屏需要刷为对应的软件。 * 甲方提供的交货地址：福建省福州市仓山区金山橘园创意广场63号楼307 收货人：郑巧玲 联系方式：13559453028 付款说明：已付款 快递说明：常规 包装说明：中性 技术方面：中性 发货日期：2020-3-6			

历史记录

#1 - 2020-03-05 16:11 - 王慧

设备只需注明：名称和调型码即可，无型号

#2 - 2020-03-10 14:35 - 苏正成

测试发现问题：动环屏问题：1.动环屏需研发制作一个中性版本动环屏

2.漏水传感器在主机上配置为开关量DI3接入，告警时动环屏上仍显示为之前的烟雾告警 3.DI2配置烟雾告警时动环屏上没有显示

4.动环屏不显示温湿度数据 5.动环屏上不显示空调数据 主机问题：1.常规温湿度主机上没有对应编号，采用1280-0编号温湿度值会相反

2.六氟化硫传感器采集不正常，没有数据，主机主页面偶尔显示告警

#3 - 2020-03-11 11:59 - 李季祯

- 指派给从李季祯变更为王慧

#4 - 2020-03-19 15:05 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为李军海

截止3.19测试情况反馈：1.主机系统问题：a.六氟化硫配置的参数设置，增加SF6监测量、O2监测量；

b.温湿度监测配置1个，配置页面会同时出现2款设备，删除也同样删除2款设备；

c.空调控制器设备故障三级页面数据不清零，空调1状态也不会改变（不管设备通讯正常、故障，都显示关机），空调配置的参数设置增加温度、湿度、空调状态的阈值设置；d.门禁监测只是状态正常，页面链接不显示 2.动环屏问题：a.空调控制器故障后温度、湿度值不清零；

#5 - 2020-03-20 14:15 - 李军海

截至3.20 测试情况反馈：1.主机系统问题:a.六氟化硫二级页面没有报警简报，设备报警则无法区分SF6、O2哪个参数量报警；

b.空调控制器二级页面没有报警简报，设备报警则无法区分温度值、湿度值哪个参数量报警；空调控制器的状态没有变化，空调制冷、制热时，页面一直显示停止；2.动环屏问题：a.漏水发生告警，屏上显示正常，状态不会改变；

b.除红外、烟感发生告警，事件列表有记录外，六氟化硫、温湿度、空调控制器、漏水、门禁 发生告警查看不到记录。以上。

#6 - 2020-04-09 16:54 - 谢学龙

1、问题反馈：1、客户那边配置有门禁和摄像头，门禁用的是WEB嵌入接入，IE看到不到门禁嵌入WEB页面，但只能IE查看摄像头。

文件

A3-3331.asp	4.11 KB	2020-04-09	谢学龙
-------------	---------	------------	-----