

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #301

支持 # 782 (调试中): 20170206 整理关闭

### 广西财政厅市电监测误报

2016-02-22 16:40 - 李军海

状态:	完结	开始日期:	2016-02-22
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	test u3	% 完成:	0%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> 王经理： 您好！广西财政厅市电监测有两路，有1路经常发生误报现象，财政厅机房维护人员经常收到误报短信，排除是硬件电量仪的问题，请在软件上做相应处理。			

#### 历史记录

#1 - 2016-02-25 18:01 - test u3

- 文件 msSer.dll 已添加
- 状态从新建变更为调试中
- 指派给从 om 经理1 变更为 test u3

增加了过滤(仅接受100~1000内的),可以测试是否可行

#2 - 2016-02-26 08:56 - test u3

- 文件已删除(msSer.dll)

#3 - 2016-02-26 08:58 - test u3

- 文件 msSer.dll 已添加

改判断条件了 按ABC有异常(>1000伏)则过滤

#4 - 2016-03-15 09:49 - 李军海

- 状态从调试中变更为服务中

王经理：

您好！升级包升级之后系统的历史数据和告警事件没有生成，而且升级之后有一个漏水控制器（4B-4区域）一直提示报警，漏水控制器本身黄灯也在闪烁，说明漏水绳断线或有水珠油脂，但是现场监测是漏水绳子没有问题，也没有发生漏水现象，之前罗已经做过处理（屏蔽），所以升级包也应该做相应屏蔽处理，请知悉！谢谢！

#5 - 2017-02-06 15:23 - om 经理1

- 状态从服务中变更为完结
- 父任务被设置为#782

#### 文件

msSer.dll	112 KB	2016-02-26	test u3
-----------	--------	------------	---------