



#2 - 2020-12-09 15:01 - 杜小栋

- 文件MODBUS通訊使用說明--最新.pdf测试.txt 已添加

#3 - 2020-12-18 16:12 - 杜小栋

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#4 - 2020-12-22 15:27 - 杜小栋

多页面情况下 漏水存在无法正常采集问题

#5 - 2020-12-22 15:28 - 杜小栋

- % 完成从0 变更为100

已完成

#6 - 2021-01-26 14:21 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

#7 - 2021-02-08 10:07 - 辛桂明

- 状态从新建变更为完结

## 文件

约顿LOGO(1).cdr	2.06 MB	2020-11-19	辛桂明
MODBUS通訊使用說明--最新.pdf	577 KB	2020-12-03	辛桂明
UL33.pdf	311 KB	2020-12-03	辛桂明
MODBUS通訊使用說明--最新.pdf测试.txt	1.57 KB	2020-12-09	杜小栋