

智慧机房 V2.0 - 任务 #420

支持 # 782 (调试中): 20170206 整理关闭

修改Linux U-boot测试重新焊接NandFlash之后的刷机情况

2016-05-19 17:47 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-05-19
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
修改Linux U-boot测试重新焊接NandFlash之后的刷机情况。测试刷机中有8片WinCE正常Linux刷不了机，7片Linux正常，5片两个都不得			

历史记录

#1 - 2016-05-20 08:28 - 韦士飞

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2017-02-06 11:43 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

- 父任务 被设置为 #782