

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #4358

任务 # 4351 (新建): v1.0刷机包\_升级补丁测试验证

### patch-C0 刷机升级测试验证

2022-04-20 16:26 - 张 群瑞

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 完结  | 开始日期:   | 2022-04-20 |
| 优先级:  | 高   | 计划完成日期: | 2022-04-30 |
| 指派给:  | 王 慧 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 0.00 小时    |

#### 描述

v1.0 patch-C0 刷机包刷机升级测试验证 :

刷机包 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\\_T\patch-C0

参考文档目录 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\\_T\doc\工控板生产测试工装测试操作说明\_20211109.pdf

测试说明参考 : 父任务 [xxx](#)

说明 :

- 1、需准备生产核心板测试工装。
- 2、米尔核心板 : imx6ull
- 3、U盘 : 2个 ( FAT32格式 )
- 4、无需测试父任务描述中 : “ 定制型号测试内容 : ” 的 “ 3、 4、 5、 6、 7 ” 项 ;
- 5、需记录串口记录 , 工装测试操作完成需记录U盘中测试日志 : 参考 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\\_T\doc\工控板生产测试工装测试操作说明\_20211109.pdf

#### 历史记录

#1 - 2022-04-21 10:32 - 苏 正成

- 文件 patch-C0刷机.zip 已添加

父任务描述中的1、2项测试正常

#2 - 2022-04-25 17:30 - 张 群瑞

说明 :

- 1、测试记录不需要包含刷机补丁 ;
- 2、日志中未包含刷机完成后从Flash启动主机系统的日志 , 刷机完成后需要先从Flash启动系统程序 , 确保刷机成功 , 然后再进行工装测试操作 ;

#3 - 2022-06-10 15:32 - 张 群瑞

补充 ( 版本定义 ) :

- 1、FPC测试 : 配置 “ patch-C0/NandFlash/hwtestC0.ini ” , 默认无FPC。

1654846335370444.png

#4 - 2022-09-06 14:37 - om 经理1

- 状态从新建变更为完结

## 文件

---

|                |         |            |     |
|----------------|---------|------------|-----|
| patch-C0刷机.zip | 1.45 MB | 2022-04-21 | 苏正成 |
|----------------|---------|------------|-----|