

智慧机房 V2.0 - 任务 #4626

任务 # 4351 (新建): v1.0刷机包_升级补丁测试验证

patch-S60刷机升级测试验证

2022-09-07 12:03 - 张 群瑞

状态:	新建	开始日期:	2022-09-07
优先级:	高	计划完成日期:	2022-09-13
指派给:	王 慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
v1.0 patch-S60 刷机包刷机升级测试验证 :			
刷机包 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch-C0			
刷机补丁 (全局公共) : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch			
刷机包 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch-S60			
升级补丁 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch-S60			
参考文档目录 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\doc			
测试说明参考 : 父 任务 #4351			
注意 : 刷机、升级操作完成后要重启主机 , 日志中要包含相关记录			

历史记录

#1 - 2022-09-07 14:09 - 张 群瑞

- 计划完成日期 被设置为 2022-09-13
- 指派给 被设置为 王 慧
- 优先级 从 普通 变更为 高

#2 - 2022-09-09 13:48 - 苏 正成

- 文件 patch-S60刷机.zip 已添加

#3 - 2022-09-15 10:00 - 张 群瑞

1、刷机升级操作测试记录已完整 ;

2、反馈问题处理 :

<1>高级控制问题原因未升级补丁中部分文件未更新 , 已做更新处理 ;

<2>报警查询 : 风速风向传感器显示类型 “ 未知 ” 问题暂不处理 (通用接入设备类型显示 “ 未知 ”) ;

<3>历史数据 : 历史数据查询支持情况与型号相关 , 通用接入设备接入不支持 “ 故障类型 ” 历史数据 ;

#4 - 2022-09-27 09:34 - 张群瑞

- % 完成 从 0 变更为 100

文件

patch-S60刷机.zip	2.28 MB	2022-09-09	苏正成
-----------------	---------	------------	-----