

项目综合 - 任务 #4661

安徽通纳电气科技有限公司 合同编号：ROC-20220922-09（薛智珏）【武汉懒蚁ETC项目】

2022-09-24 11:57 - 薛智珏

状态:	已发货	开始日期:	2022-09-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.60 小时

描述

收货地址:	安徽省六安市霍山县经济开发区创新路一号台商产业园一号厂房		
收货人:	陈鼎阳	电话:	15906495000
付款说明:	已付款		
包装说明:	中性		
快递说明:	常规		
备注:	注意: 1、此主机登录界面改为：“ETC一体化机柜智能监控系统”，首页也改为：“ETC一体化机柜智能监控系统” 2、系统首页3D图改为“ETC机柜背景图” 3、软件升级最新升级包，具体需询问技术工程师“黄正梁”		

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	ROC-A6 X300	台	20
2	动力环境监控系统软件	V1.5	套	20

历史记录

#1 - 2022-09-24 14:41 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-10-12 10:05 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-11-01 18:00 - 黄正梁

- 描述已更新。

- % 完成从0变更为40

电池组接入调试协助，已完成

#4 - 2023-12-14 16:52 - 黄正梁

问题描述：

X300主机，/NandFlash/dbData.db文件过大，造成路径下内存存满，导致系统无法删除或者上传文件，只能下载文件，请知悉！

1702543847699315.png

#5 - 2023-12-14 17:55 - 张群瑞

#4楼反馈问题处理：

- 1、检查截图相机设备：截图的视频参数。看图片分辨率是多少；把相机的型号、参数、协议；整理上传
- 2、201：文件系统只读那台走流程发回刷机、升级处理；
- 3、其他opt/目录空间满的处理方式：

<1>如果“omAppSU.ini”文件大小为0，则将正常主机上的“omAppSU.ini”文件拷贝上传至该主机；

<2>删除www/wwwpub/images/目录中的jpeg图片；

<3>"/etc/init.d/S91rmimages"文件中“100”改为50

<4>putty登录主机后台：执行“sync”命令

<5>重启主机系统

#6 - 2023-12-14 17:58 - 张群瑞

- 4、重启之后：putty登录主机系统，执行“df”，“ps”两个指令，拷贝保存文本文件取回上传

#7 - 2023-12-14 18:05 - 黄正梁

- % 完成从40变更为50

#8 - 2023-12-15 13:45 - 黄正梁

- 文件#4661+主机POST上传请求头格式不对+20231215.rar已添加

问题描述：

POST上传的数据，请求头的Content type 是text/html不对，客户平台接收不上数据

日志已上传

#9 - 2023-12-15 14:17 - 张 群瑞

主机端推送html数据内容格式为：Content-Type:text/html; charset=utf-8。先让平台端做兼容处理

#10 - 2023-12-15 14:25 - 张 群瑞

#楼反馈问题先检查配置是否正确。。。（url地址、端口等），后如果还是报错误，让平台端做兼容处理

#11 - 2023-12-18 15:49 - 张 群瑞

#8 楼反馈问题升级盯盘补丁进行测试：

1、盯盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2023/#4661 安徽通纳电气科技有限公司 合同编号：ROC-20220922-09（薛智焱）【武汉懒蚁ETC项目】

2、参考补丁目录中的readme.txt说明进行配置

#12 - 2023-12-21 16:52 - 黄 正梁

- 文件#4661+POST没有上传设备数据问题日志.rar 已添加

问题描述：

升级上述文件，并进行配置后，重启SU和POST，主机没有上传到设备的数据，日志上看到的

日志已取回

#13 - 2023-12-21 19:09 - 黄 正梁

北向升级调试

#14 - 2023-12-21 19:15 - 黄 正梁

- 文件#4661+POST请求问题以及主机内存满问题升级日志+20231221.rar 已添加

升级调试日志已上传，请知悉！

#15 - 2023-12-26 13:40 - 黄 正梁

- 文件#4661+门磁以及门磁锁状态没有POST上传问题+20231226.rar 已添加

问题描述：

POST没有上传门磁以及门磁锁的状态

日志已取回

#16 - 2023-12-26 14:25 - 黄正梁

需求描述：

以前门磁锁是485接入，编号是3339-0

目前这批主机，需要把门磁、门磁锁设备状态需要写入POST程序上传到客户平台

两个设备都是使用（3593-0）这个编号接入主机

#17 - 2024-01-23 14:56 - 黄正梁

- 文件ETC北向协议(1).docx 已添加

需求描述补充：

北向协议字段对应

前门门磁状态——frontDoorClosed

后门门磁状态——backDoorClosed

前门门锁状态——frontDoorLocked

后门门锁状态——backDoorLocked

DI3——DI4分别接前后门的门锁

DI7——DI8分别接前后门的门磁

添加的型号都是3593-0

请知悉！

#18 - 2024-01-24 10:21 - 张 群瑞

#18#17 楼反锁门磁锁定制升级补丁:

1. 网盘目录: 共享文件/升级支持/项目补丁/2023/4661 安徽通纳电气科技有限公司 合同编号: ROC-20220622-09 《薛智垚》【武汉维控ETC项目】
2. 参考补丁目录中的readme.txt说明进行配置

#19 - 2024-01-29 10:15 - 黄 正梁

- S006134001000210010 10.103.50.204
- S006134001000220010 10.103.50.203
- S006134001000320010 10.103.51.201
- S006134001000420010 10.103.51.203
- S006134001000410010 10.103.51.204
- S006134001000310010 10.103.51.202
- S006134001000110010 10.103.50.202
- S006134001000120010 10.103.50.201

#20 - 2024-01-29 10:45 - 黄 正梁

- 文件 #4661+门磁和门锁状态上传反问题日志+20240129.rar 已添加

问题描述:

上传18楼补丁后, 门磁和门磁锁状态有上传, 但是上传的状态跟实际不符,反了, 实际现场是关门, 已锁状态, 需要调整一下。

#21 - 2024-01-29 14:08 - 黄 正梁

- 文件 #4661+门磁、门锁升级调试日志+20240129.rar 已添加

目前北向接口功能使用正常, 补丁升级日志上传

文件

ETC机柜图.png	125 KB	2022-09-24	薛智垚
#4661+主机POST上传请求头格式不对+20231215.rar	236 KB	2023-12-15	黄正梁
#4661+POST没有上传设备数据问题日志.rar	784 KB	2023-12-21	黄正梁
#4661+POST请求问题以及主机内存满问题升级日志+20231221.rar	430 KB	2023-12-21	黄正梁

#4661+门磁以及门磁锁状态没有POST上传问题+20231226.rar	1.28 MB	2023-12-26	黄正梁
ETC北向协议(1).docx	39 KB	2024-01-23	黄正梁
#4661+门磁和门锁状态上传反问题日志+20240129.rar	496 KB	2024-01-29	黄正梁
#4661+门磁、门锁升级调试日志+20240129.rar	492 KB	2024-01-29	黄正梁