

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #485

功能 # 483 (完结): 新A6底板的更新测试

### 检查测试反馈的内置串口与扩展USB串口冲突问题

2016-06-29 14:08 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-06-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-06-30
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

#### 描述

检查测试反馈的内置串口与扩展USB串口冲突问题中发现是由于在更新刷机包时没有按最新的程序打包测试，刷机包中的omser库为旧的库没有支持USB转串口的相关端口号（omser库在新刷机包打包前已经实现了对USB扩展端口的支持）而导致使用扩展USB串口时映射到了内部串口中。更新之后测试没有那些冲突现象发生。库文件已经发到薛智垚处测试。

#### 历史记录

#1 - 2016-07-02 10:57 - 韦士飞

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 70 变更为 100

后续没有新的问题反馈。

#2 - 2016-07-25 09:10 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结