

项目综合 - 任务 #4898

任务 # 3668 (服务中): 新疆鑫宇鸿诚电子科技有限公司 合同编号 : ROC-20210326 薛智垚 【鲲鹏物联】

新疆鑫宇鸿诚电子科技有限公司 合同编号 : ROC-20230306 【薛智垚】

2023-03-07 15:12 - 薛智垚

状态:	服务中	开始日期:	2023-03-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时

描述			
收货地址 :			
收货人 :		电话 :	
付款说明 :	已付款/分期		
包装说明 :	常规		
快递说明 :	常规		
备注 :			

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	UPS协议开发费	定制	套	1

历史记录

#1 - 2023-03-13 10:03 - 黄正梁

- 文件 维帝精密空调协议测试.txt 已添加
- 文件 DME2_I 空调后台调试MODBUS通讯协议(V0.02).docx 已添加
- 描述 已更新。
- 状态从 新建 变更为 调试中

#2 - 2023-03-21 15:45 - 黄正梁

问题描述 :

根据精密空调协议的内容,定义的功能码是42,43,44,目前这类功能码的协议开发,暂时不能用通用开发模板开发,需要研发协助开发。请知悉!

#3 - 2023-03-21 15:52 - 张群瑞

通用modbus协议接入特殊功能码需对sm进行扩展实现，更新的sm已实现特殊功能码支持；

升级补丁：

- 1、盯盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2022/#4898 新疆鑫宇鸿诚电子科技有限公司 合同编号：ROC-20230306 【薛智垚】
- 2、def、A3页面使用通用modbus接入模板开发即可；
- 3、参考“readme.txt”说明；
- 4、请按通用modbus方式接入开发、调试，及时反馈调试结果、调试记录；

#4 - 2023-03-21 15:56 - 张群瑞

通用modbus协议接入特殊功能码需对sm进行扩展实现，更新的sm已实现特殊功能码支持；

升级补丁：

- 1、盯盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2023/#4898 新疆鑫宇鸿诚电子科技有限公司 合同编号：ROC-20230306 【薛智垚】
- 2、def、A3页面使用通用modbus接入模板开发即可；
- 3、参考“readme.txt”说明；
- 4、请按通用modbus方式接入开发、调试，及时反馈调试结果、调试记录；

#5 - 2023-04-03 18:24 - 黄正梁

空调接入，未完成，跟进中

#6 - 2023-04-12 14:44 - 黄正梁

- 文件 维谛精密空调-校验位高低位弄反问题-20230412.rar 已添加

问题描述：

发送采集指令，校验位高低位弄反，导致数据无返回。

日志已取回上传

#7 - 2023-04-14 13:40 - 张群瑞

#6 楼反馈问题已更新升级补丁至盯盘，请进行升级调试。参考” readme.txt中说明“

#8 - 2023-04-18 10:23 - 黄正梁

20230412工时补录

精密空调协议接入

#9 - 2023-05-30 14:14 - 黄正梁

问题描述：

升级最新的libomsm.so文件，启动omDemo1打印的指令数据解析温湿度正确，但是在系统详细页面显示不对，是不是asp文件写的寄存器地址不对

#10 - 2023-05-30 14:14 - 黄正梁

- 文件#4898+omdat0解析数据.txt 已添加

- 文件#4898+SM4888omDemo1+20230530.txt 已添加

#11 - 2023-05-30 17:08 - 黄正梁

空调数据后移半位解析问题，升级上libomsm文件，修改def文件的CRC=1，已解决

以上是升级测试日志，请知悉

#12 - 2023-05-30 18:12 - 黄正梁

- 文件#4898+SM4888数据后延半位解析问题升级测试日志+20230530.rar 已添加

#13 - 2023-06-02 09:56 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 王慧 变更为 薛智焱

- % 完成 从 0 变更为 100

该项目已调试完成，请知悉

文件

维帝精密空调协议测试.txt	3.97 KB	2023-03-13	黄正梁
DME2_I 空调后台调试MODBUS通讯协议(V0.02).docx	113 KB	2023-03-13	黄正梁
维帝精密空调-校验位高低位弄反问题-20230412.rar	1020 KB	2023-04-12	黄正梁
#4898+omdat0解析数据.txt	1.36 KB	2023-05-30	黄正梁
#4898+SM4888omDemo1+20230530.txt	8.85 KB	2023-05-30	黄正梁
#4898+SM4888数据后延半位解析问题升级测试日志+20230530.rar	2.26 MB	2023-05-30	黄正梁