

项目综合 - 任务 #4933

沈阳爱群世纪科技有限公司 合同编号：OM20230321-02 邓枢枫

2023-03-21 10:58 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2023-03-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-K2-S60	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
5	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	2
6	开关电源12V/1.3A	RS-15-12	个	2
7	485转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A108	个	1

1. 付款方式：已付  
2. 发货时间：3月21号 下班前  
3. 技术力量：常规  
4. 发货地址：辽宁省沈阳市和平区三好街艾特国际花园6号楼912 孙元龙 1524275021

历史记录

#1 - 2023-03-21 11:32 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 黄正梁

#2 - 2023-03-24 15:11 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

#3 - 2023-03-28 18:23 - 黄正梁

- 描述 已更新。

设备安装

#4 - 2023-03-29 18:22 - 黄正梁

- % 完成 从 0 变更为 70

设备调试

#5 - 2023-03-30 14:09 - 黄正梁

- 文件 #4933+漏水通过网络串口接入状态不稳定+20230330.zip 已添加

问题描述：

现场两个漏水，一个是直连主机接入，另一个是通过USB转485网络接入。

网络接入的漏水，在首页的状态不稳定，一会正常状态一会故障状态。后台跑SU和omDemo出现读取超时反馈。

日志已取回。

#6 - 2023-03-30 15:37 - 张群瑞

#5楼反馈问题需要升级libomser.so

1680161826413378.png

#7 - 2023-03-30 16:39 - 张群瑞

SM1536-2网转串接入需增加数据采集延时，需更改数据库配置“ext2”参数：将“dbCfg.db3”取回，使用sqlite管理工具“编辑数据”更改后上传测试

1680165472793642.png

#8 - 2023-04-04 10:31 - 黄正梁

- 文件#4933+漏水通过网络串口接入状态不稳定测试日志+20230331.zip 已添加

修改数据库表字段，重新升级测试，问题已解决，目前没复现

#9 - 2024-01-21 16:00 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为服务中

- 指派给从黄正梁变更为邓枢枫

- %完成从70变更为100

漏水告警问题处理以及项目验收，主机系统培训指导，已对接

项目指派

#10 - 2024-01-25 17:02 - 邓枢枫

- 状态从服务中变更为完结

## 文件

#4933+漏水通过网络串口接入状态不稳定+20230330.zip	1.86 MB	2023-03-30	黄正梁
#4933+漏水通过网络串口接入状态不稳定测试日志+20230331.zip	3.19 MB	2023-04-04	黄正梁