

智慧机房 V2.0 - 任务 #496

平台开关量无法区分

2016-07-04 09:07 - 谭显宏

状态:	完结	开始日期:	2016-07-04
优先级:	紧急	计划完成日期:	2016-07-07
指派给:	om 经理1	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
南京勘普优特客户要求平台开关量在3D电子地图上显示的状态经过升级POST文件已经解决，但是目前测试发现还是存在问题，开关量由于无法在平台上区分导致告警的同时，在电子地图上所有开关量都显示出告警的红色，这个问题需要解决。请研发部跟进。事关客户验收，请尽快解决			

历史记录

#1 - 2016-07-05 10:55 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为 2016-07-07
- 类别 被设置为 软件
- 状态从 新建 变更为 已发货

初步看了当前实现，估计其要求是A6中的定义要与地图中的配置名称得完全一样 先按该要求测试 若不对 得改cs实现

#2 - 2016-07-07 08:56 - 谭显宏

已经配置名称完全一样，但是还是达不到要求。已经告知研发部王经理进行改进。

#3 - 2016-07-07 12:01 - om 经理1

该功能得改后天代码实现

#4 - 2016-07-08 18:59 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 调试中

已经改，在151上可见,尽快验证 <http://192.168.0.151:8080/NodeMap.aspx?nid=14010505&test=0>

#5 - 2016-07-11 09:13 - 谭显宏

- % 完成 从 0 变更为 100

经过验证，目前更新后的平台电子地图开关量报警颜色已经能正常区分显示 给客户升级文件为192.168.0.151上MSDH目录下BIN文件夹所有文件。

#6 - 2016-09-27 09:18 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

反馈能正常区分显示，可关闭