

项目综合 - 任务 #4989

安徽通纳电气科技有限公司 合同编号：ROC-20230418-08 【武汉懒蚁ETC项目】

2023-04-19 16:36 - 薛智垚

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 调试中 | 开始日期: | 2023-04-19 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 黄正梁 | % 完成: | 80% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 2.40 小时 |

描述

| 序号 | 常规 (公司内部型号) | | 合同 | | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 |
|----|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------------------------|-----|------|----|
| | 物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | | | | | |
| 1 | ZKZ000801 | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 智慧机房主机 | OM-A6 X300 | 16818928776 02359.png | 2 台 | 2 | 鲲鹏 |
| 合计 | | | | | | | 台 | 2 | |

主机接入设备说明：

本项目客户只需要主机，传感器不需要

传感器配置说明：

- 此主机登录界面改为：“ETC一体化机柜智能监控系统”，首页也改为：“ETC一体化机柜智能监控系统”
- 系统首页3D图改为“ETC机柜实景图”
- 软件升级最新升级包，具体需询问技术工程师“黄正梁”

动环屏显示说明：无

打包方式说明：

主机按照中性打包，软硬件均按中性，外箱无需贴东西

是否分批发货： 是 R 否

| |
|---|
| 序号 |
| 1 |
| 合计 |
| <p>产品打包方式说明1：</p> <p>收货地址1：安徽省 六安市 霍山县 经济开发区创新路一号台商产业园一号厂房，</p> <p>联系人1：陈晨阳，</p> <p>联系电话1：15906495000</p> <p>发货日期1：2023年4月19日</p> <p>快递说明1：正常快递</p> |
| LOGO：中性 |
| 其他备注： |
| 付款说明：已付款 |
| |

历史记录

#1 - 2023-04-19 17:16 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

#2 - 2023-04-27 09:38 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2023-09-03 10:54 - 黄正梁

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#4 - 2023-09-03 10:55 - 黄正梁

- 文件 操作指导.docx 已添加

电表数据通过B接口上传，不准确问题处理，已解决

以上是指导说明书

#5 - 2024-01-03 18:20 - 黄正梁

B接口协议，温湿度，温度值少除一位问题处理，已解决

支持型号修改系数 10——》100

#6 - 2024-01-03 18:20 - 黄正梁

- % 完成从0 变更为80

#7 - 2024-01-04 18:14 - 黄正梁

两主机（160和161）B接口数据异常问题处理

原因：客户文件没有升级完整，导致数据采集异常 已处理

#8 - 2024-09-04 17:25 - 韦雄伟

河南澠池南10.141.154.41 主机。

客户反馈主机4-5天就会死机，sys灯不亮。

修改omTray.ini文件REBOOTD = 7。主机重启时间从14天修改为7天

修改omAppSU.ini文件Dat1Ok = 120, dat1M =20。2分钟记录一条数据。近期数据改为只要20天

#9 - 2025-03-12 17:54 - 韦雄伟

有两台主机北向推送数据收不到数据。url地址没设置好，已解决

文件

| | | | |
|------------|--------|------------|-----|
| ETC机柜图.png | 125 KB | 2023-04-19 | 薛智垚 |
| 操作指导.docx | 246 KB | 2023-09-03 | 黄正梁 |