

项目综合 - 任务 #5060

成都市拾帆信息技术有限公司 南沿江高铁新建远动机房 合同编号：OM20230530-21 辛桂明

合同编号：OM20230822-9

2023-05-31 09:37 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2023-05-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-06-30
指派给:	李凯健	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ0013 01	智慧机房主 机	O M- A6 T30 0A	动环测控装置	OM-A6 T300A	16854963241 46831.png	1 台	1	迈世
2	ZWSD0000 103	温湿度传感 器	O M- TH -B8 01	温湿度传感器	OM-TH-B801	16854963969 00550.png	1 个	1	迈世
3	WYGWD0 00101	烟感温度二 合一传感器	O M- AC C- A1 02	烟温感探测器	OM-ST-A101		1 个	8	迈世
4	WHWTC0 00104	红外探测器	O M- AC C- A1 00	红外双鉴探测器	OM-ACC-A100	16854965219 02438.png	1 个	2	迈世
5	WZMKZ00 0101	4路照明控 制器	O M- AC C- A2 16/ 4	4路灯光控制器	OM-ACC-A216/4	16854966286 00311.png	1 个	1	迈世
6	不需要领 料	精密空调检 测模块		精密空调检测模块			1 项	1	迈世
7	不需要领 料			动环系统接入技术服务			1 项	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：按照清单配置，主机名称按照合同签订名称

传感器配置说明：**根据清单配置**

动环屏显示说明：**无**

打包方式说明：**常规**

是否分批发货：**是**

产品打包方式说明：常规
收货地址：上海静安区天目东路80号上海铁路局
联系人：罗乙洪
联系电话：18328020383
发货日期：2023-6-1
快递说明：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：**无**

付款说明：**款到发货**

历史记录

#1 - 2023-06-01 17:26 - 王慧

- 描述 **已更新**。

- 指派给从 **王慧** 变更为 **李凯健**

#2 - 2023-06-05 09:58 - 方翠婵

- 状态从 **新建** 变更为 **已发货**

#3 - 2023-06-06 17:33 - 李凯健

设备接线指导

#4 - 2023-06-09 17:51 - 李凯健

指导烟温感修改NC模式

#5 - 2023-06-27 10:44 - 李凯健

除精密空调外其他设备已经完成调试，已经拷贝现场Nandflash文件夹

#6 - 2023-06-27 10:45 - 李凯健

- 文件#5060成都拾帆NandFlash.rar 已添加

#7 - 2023-06-30 10:29 - 李凯健

- 文件 NandFlash更新后备份.rar 已添加

- 文件 NandFlash更新前备份.rar 已添加

主机第三方平台定功能升级完成，现场网络未调试，未对接第三方平台

#8 - 2023-08-22 11:33 - 辛桂明

- 文件 FL23050029上传协议-20221101版.xlsx 已添加

- 文件 HDDZ-6001智能接地电阻通讯规约(已自动还原)(2).xlsx 已添加

- 主题从成都市拾帆信息技术有限公司 南沿江高铁新建远动机房 合同编号：OM20230530-21 辛桂明 变更为 成都市拾帆信息技术有限公司 南沿江高铁新建远动机房 合同编号：OM20230530-21 辛桂明 合同编号：OM20230822-9

序号	常规（公司内部型号）		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1				列头柜检测模块	定制		套	1	迈世
2				在线电阻监测接入模块	定制		套	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：两个定制项接入原来的主机，列头柜接入协议中黄色部分的数据

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货：

R 否

#9 - 2023-09-06 18:02 - 李凯健

- 文件ETCR2800 MODBUS通信协议v1.2_20190726.pdf 已添加
- 文件A3-4964.asp 已添加
- 文件A3-4964.js 已添加
- 文件SM4964.def 已添加

接地电阻接入完成，编号4964。

#10 - 2023-09-12 18:19 - 李凯健

列头柜直连无法接入，使用485转USB能读取到数据，让客户使用485转TCP接入。

#11 - 2024-04-24 16:54 - 李凯健

- 文件0424post失败.zip 已添加

#12 - 2024-04-24 17:32 - 张群瑞

#11 楼反馈问题：

请仔细检查ini中Url地址配置是否正确

1713951150266919.png

#13 - 2024-04-24 17:33 - 张 群瑞

反馈问题时请描述问题现象或者操作过程并附上相关日志。

#14 - 2024-04-24 19:39 - 李凯健

- % 完成 从 0 变更为 60

主机定制post功能测试，客户反馈未收到数据，明天再重新测试

#15 - 2024-04-25 15:58 - 李凯健

- 文件#5060成都市拾帆信息技术有限公司1554-post日志报错.zip 已添加

和客户确认了url，配置没有问题，post日志中有报错，需研发协助排查是否有问题

#16 - 2024-04-25 17:43 - 李凯健

- 文件#5060成都市拾帆信息技术有限公司1738-post日志报错.zip 已添加

根据客户要求修改location字段，日志中还有报错，需排查。原来只写了114机房，写的是错的。

1714038187227946.png

#17 - 2024-04-26 17:50 - 李凯健

- 文件0426post调试记录.zip 已添加

定制post功能测试，平台方反馈需要检查ontent-type 设置和 字符编码格式设置是否有效

1714124989858086.png

#18 - 2024-04-28 10:56 - 张 群瑞

#15#16#17楼反馈调试问题处理：

1、dbCfg.db3：取回数据库（dbCfg.db3），使用数据库管理工具将tbSM数据表 “ Note ” 字段数据类型改成 “ VARCHAR(64) ” 后升级。现场主机已改

1714272841167127.png

2、omAppPostPlf3_hf：改文件名为 “ omAppPost ” ，上传主机系统 “ NandFlash ” 目录；

#19 - 2024-04-28 10:57 - 张 群瑞

3、盯盘目录补丁已更新，重新拷贝盯盘目录补丁升级

#20 - 2024-04-28 11:05 - 张 群瑞

定制post上报数据为每分钟上报一次数据（主机系统最新采集到的数据），上报时间间隔可配置。“ omAppPostPlf3.ini ”：配置参数 “ CabinetUpdateTime ” 单位秒

#21 - 2024-04-29 18:48 - 李凯健

- 文件0429post调试记录.zip 已添加

定制post功能调试，平台方已经能收到数据，待验证

#22 - 2024-05-07 18:13 - 李凯健

- 文件 0507postlogo.zip 已添加

根据平台方要求修改了Url，拷贝主机post日志，待平台方验证数据

#23 - 2024-07-15 17:36 - 李凯健

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从60变更为90

平台方已验证数据，后面增加的列头柜还未接入调试

文件

SCA.ES空调机组通信协议_V1.4最新21年.pdf	854 KB	2023-05-31	辛桂明
智能运维管理服务平台第三方性能数据接入规范.docx	108 KB	2023-05-31	辛桂明
#5060成都拾帆NandFlash.rar	12 MB	2023-06-27	李凯健
NandFlash更新后备份.rar	12.1 MB	2023-06-30	李凯健
NandFlash更新前备份.rar	12.2 MB	2023-06-30	李凯健
FL23050029上传协议-20221101版.xlsx	122 KB	2023-08-22	辛桂明
HDDZ-6001智能接地电阻通讯规约(已自动还原)(2).xlsx	114 KB	2023-08-22	辛桂明
ETCR2800 MODBUS通信协议v1.2_20190726.pdf	102 KB	2023-09-06	李凯健
A3-4964.asp	4.01 KB	2023-09-06	李凯健
SM4964.def	482 Bytes	2023-09-06	李凯健
A3-4964.js	427 Bytes	2023-09-06	李凯健
0424post失败.zip	255 KB	2024-04-24	李凯健
#5060成都市拾帆信息技术有限公司1554-post日志报错.zip	269 KB	2024-04-25	李凯健
#5060成都市拾帆信息技术有限公司1738-post日志报错.zip	344 KB	2024-04-25	李凯健
0426post调试记录.zip	401 KB	2024-04-26	李凯健
0429post调试记录.zip	348 KB	2024-04-29	李凯健
0507postlogo.zip	3.15 KB	2024-05-07	李凯健