

项目综合 - 任务 #5209

福建万盛华通信息科技有限公司 (合同编号: OM20230829-08) (复购) (农能艺)

2023-08-29 15:53 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2023-08-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.50 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)			合同		图片	单位	数量
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号			
1	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801		167.752 ng	
2	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测			
3	WTKZ0000101	空调远程控制器	OM-ACA-A801	空调远程控制器	OM-ACA-A801			
4	ZJKZJ001101	智慧机房主机	OM-A6 T100A	智慧机房主机	OM-A6 T100A		16.2 ng	
5	ZBJZJ000201	GSM短信报警模块	OM-B3	GSM短信报警模块	OM-B3		1.7 ng	
6	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2		1.3 ng	
7	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801		16.49 ng	
8	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100			
9	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801		16.63 ng	
10	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5		16.9 ng	
11	-	精密空调监测	定制	精密空调监测	定制			
合计								

主机接入设备说明: 常规

传感器配置说明: 三相电量仪和互感器使用旧款的

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：福建省泉州市南安市 柳城街道 荣建锦江嘉园滨江景观路西成功街（城市路灯所）

联系人1：苏宝国

联系电话1：18005078960

发货日期1：2023-08-30

快递说明1：常规

序号

	序号

LOGO :	1679383838743711.png
其他备注 :	
付款说明 :	已付款

历史记录

#1 - 2023-08-29 16:41 - 王慧

- 描述 已更新。
- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-08-30 16:16 - 农能艺

- 文件 HFR3X GR3X系列UPS communication Protocol for GalleonII 3-3(1).pdf 已添加

#3 - 2023-09-04 16:24 - 杜小栋

指导安装

#4 - 2023-09-06 09:40 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202206465238 2023.8.31

#5 - 2023-09-18 14:13 - 农能艺

- 文件 MAV-MI系列-美的精密基站空调机组通信协议V1.5-2016.04.13(用户)(1).pdf 已添加
- 描述 已更新。

客户现场没有精密配电柜，替换成1台精密空调接入，清单已经更改，协议已上传。

#6 - 2023-09-25 16:43 - 杜小栋

常规设备指导安装

#7 - 2023-10-17 12:46 - 杜小栋
安装跟进

#8 - 2023-12-21 14:52 - 杜小栋

短信猫存在无法发出告警短信，重启主机可发出，一段时间后又会异常

#9 - 2023-12-21 15:12 - 张群瑞

- 文件 patch.rar 已添加
- 文件 patch-T100A.rar 已添加
- 文件 V1.0 USB 升级.txt 已添加

#8楼短信猫问题处理：

1、v1.0主机需升级upd补丁后测试短信联动告警功能；

upd补丁目录：(附件压缩包“patch.rar”和“patch-T100A.rar”即为以下目录补丁)

\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch 和 \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch-T100A 两个补丁后进行测试验证；

2、_T目录下补丁为未完成验证审核补丁，升级后需进行详细验证。包括数据显示、配置操作、控制功能、历史数据、告警数据。设备型号等

3、升级操作说明参考附件“V1.0 USB升级.txt”，可搜“无U盘升级操作：”升级方式操作。把patch升级日志保存为文本格式，上传160。

4、如升级后仍有问题，请确认现场B5模块传感器设备是否升级了最新固件。

先按以上说明进行升级测试验证，后续根据使用情况进行反馈。

#10 - 2023-12-21 16:21 - 杜小栋

- 文件 升级日志.txt 已添加

#11 - 2023-12-21 16:31 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为农能艺

- % 完成从0变更为100

已完成

ups825-0 精密空调海悟协议4940-0

文件

HFR3X GR3X系列 UPS communication Protocol for GalleonII 3-3(1).pdf	1.05 MB	2023-08-30	农能艺
MAV-MI系列-美的精密基站空调机组通信协议V1.5-2016.04.13(用户)(1).pdf	54 MB	2023-09-18	农能艺
patch-T100A.rar	3.33 KB	2023-12-21	张群瑞

patch.rar	5.45 MB	2023-12-21	张群瑞
V1.0 USB升级.txt	2.39 KB	2023-12-21	张群瑞
升级日志.txt	20.6 KB	2023-12-21	杜小栋