

项目综合 - 任务 #5226

北京首钢天佑科技有限公司 合同编号：OM20230901-10 （薛智珏） 【5T机房项目】 重点项目

2023-09-05 14:21 - 薛智珏

状态:	已发货	开始日期:	2023-10-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	22.40 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)				合同				图片	单位
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号	规格/型号	规格/型号			
1	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-8801	温湿度传感器	OM-TH-8801	1679383147522879.png	个	120	首铁	
2	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测	1679383155259034.png	套	30	首铁	
3	ZKZK000801	智慧机房主机	OM-A6-X300A	智慧机房主机	OM-A6-X300A	1683612324189498.png	台	30	首铁	
4	WQYL5000101	区域漏水检测器	OM-LDA-8801	区域漏水检测器	OM-LDA-8801	1683612568667461.png	个	30	首铁	
5	WQYL5000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-8801/S	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-8801/S	1683612587656965.png	条	30	首铁	
6	WTKZ2000101	空调远程控制器 (单机)	OM-ACA-A801	空调远程控制器 (单机)	OM-ACA-A801	1683612639273084.png	个	30	首铁	
7	WDMM0000101	单门门禁控制器	WG2051	单门门禁控制器	WG2051	1683612774753273.png	个	30	首铁	
8	WICDK000101	IC读卡器	OM-ACC-A117	IC读卡器	OM-ACC-A117	1683612791142703.png	个	30	首铁	
9	WCMAN000101	出门按钮	OM-ACC-A118	出门按钮	OM-ACC-A118	1683612811644022.png	个	30	首铁	
10	WHHTC000104	红外探测器	OM-ACC-A100	红外探测器	OM-ACC-A100	1683612901980867.png	个	30	首铁	
11	WYWTZ000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1683617931843219.png	个	30	首铁	
12	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801	16938939892.png				
13	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-K200/5	精密电流互感器	OM-ACM-K200/5	1693894000736187.png	个	90	首铁	
14	无	串口摄像机		串口摄像机			个	30	首铁	200万像素
合计										

主机接入设备说明：30台主机接30套传感器，所有传感器均分。



子任务:

任务 # 5294: 北京首铁天佑科技有限公司 合同编号: OM-20230927-08 (薛智垚) 重点项目 ...

新建

历史记录

#1 - 2023-09-06 09:30 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-09-08 11:59 - 王慧

- 描述 已更新。

原有X300主机 发货需具备两个功能：

- 1、omAppPost 增加上传图片信息功能 问题编号: 1774
- 2、2019.11.11 17:58 新130W像素串口相机修改适应，可进行拍照(问题号:2627)。文件：libomsm.so
- 3、2019年 升级包 patch-自动清除截图 ，升级

#3 - 2023-09-11 11:00 - 李军海

以上，具备功能说明：

1. omAppPost 增加上传图片信息功能 问题编号: 1774 改功能已取消（现场已不用）

2和3 功能保留。

以上，请知悉

#4 - 2023-09-11 11:03 - 玉绍涛

该项目所用串口摄像机编号：3072-0

波特率：115200，分辨率：640x480

#5 - 2023-09-12 17:12 - 张群瑞

- 1、X300A主机系统已内置：串口相机接入（3072-0）和自动清除相机截图（默认最多保存100张图片（\*.jpeg,\*.JPEG））功能。
- 2、可直接进行串口相机接入（3072-0）和自动清除相机截图功能验证。

#6 - 2023-09-14 14:39 - 玉绍涛

- 文件 重启SU的数据.txt 已添加

- 文件 重启主机的数据.txt 已添加

主机X300A串口相机接入（3072-0），测试拍照功能。

操作：

1、RS232-3添加串口相机（3072-0），DI添加红外、烟感，设置告警抓拍功能。

2、重启SU，告警记录里告警抓拍可以正常使用。

出现的问题：重启主机，设备发生告警后主机未自动进行抓拍；手动停止/启用SU后告警抓拍功能恢复正常。

另附件为omAppSU数据。

#7 - 2023-09-15 09:58 - 张群瑞

- 文件V1.0 USB升级.txt 已添加

#6 楼问题现象可升级usb升级补丁处理：

1、补丁目录：(注意型号)

\\192.168.0.9\share\刷机\1.0\_TL\_update\patch 和 \\192.168.0.9\share\刷机\1.0\_TL\_update\patch-X300A

2、补丁目录下补丁为未完成验证审核补丁，升级后需进行详细验证，包括数据显示、配置操作、控制功能、历史数据、告警数据、设备型号等  
3、升级日志保存为文本格式，上传168升级操作说明参考附件：“V1.0 USB升级.txt”。

#8 - 2023-10-16 16:46 - 薛智垚

收件地址:北京市丰台区恒富街2号阳光四季小区1号楼B2-01

陈晨13581747130

#9 - 2023-10-17 11:50 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

顺丰SF1516426854261 2023.10.16

#10 - 2023-10-18 10:27 - 薛智垚

此项目实际发货数量为40套，请悉知

#11 - 2023-11-01 17:10 - 杜小栋

指导配置平台

#12 - 2023-12-01 14:33 - 杜小栋

## 指导主机配置

#13 - 2024-01-26 16:55 - 杜小栋

平台无法生成问题指导排查

#14 - 2024-02-05 13:06 - 杜小栋

平台密码遗忘指导恢复

#15 - 2024-03-07 19:43 - 杜小栋

平台无法打开指导排查

#16 - 2024-05-11 20:07 - 杜小栋

主机设备指导配置

#17 - 2024-07-09 17:27 - 杜小栋

客户反馈mysql密码为弱口令，需修改为 Sqdt@39699

## 文件

重启SU的数据.txt	13.2 KB	2023-09-14	玉绍涛
重启主机的数据.txt	10.2 KB	2023-09-14	玉绍涛
V1.0 USB升级.txt	2.39 KB	2023-09-15	张群瑞