

需求综合 - 任务 #5247

v1.0主机反馈问题&优化升级需求整理

2023-09-19 17:53 - 张群瑞

状态:	新建	开始日期:	2023-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-10-10
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
v1.0主机 优化升级清单优先处理内容提炼			
1、主机采集速度测试数据查找；			
2、ip地址重置usb补丁；			
3、主机常规功能与非标功能整理（李）情况跟进，待整理明确后处理；			
4、平安短信页面参数设置增加参数注释说明；			
5、post应用url地址增加页面配置操作；			
6、协议接入&bug修复usb升级补丁整理（需技术协助）；			
7、海康视频、门禁接入完善；			
8、通用协议接入（modbus、电总），测点数据公式换算def配置支持；			
9、主机页面显示应用版本号？（待定）			
10、3D首页为定制项内容，出厂默认为列表显示。以升级补丁方式升级操作；			
11、主机告警解除功能更改。（需确认功能）			
12、“主机3D界面，无法显示常规设备的数据”、“ping功能无法发出告警信息，只能在页面上显示”、“能根据机房温湿度监测数据自动开启和关闭空调（普通空调以及精密空调）”。待跟进详细情况。			
13、动环屏相关问题待定；			
14、“post可支持多个URL地址，支持多平台数据推送”建议平台端实现。			
15、“主机告警查询经常查不了”，更新历史处理记录；			
16、“主机软件安全问题，web安全升级”，“主机漏洞问题”已处理待跟进验证。			
17、485接口问题已处理；			
18、其他反馈暂不处理；			
以上内容完成优化后更新至“\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\T\update”对应升级补丁目录中。			

历史记录

#1 - 2023-09-22 17:44 - 张群瑞

优化处理情况更新：

2、ip地址重置usb补丁 --> 已上传补丁：（网盘目录：共享文件/升级支持/通用/M6/patch-20230915

IMX6恢复主机系统IP地址*) , 区分单网卡、双网卡主机。

- 4、平安短信页面参数设置增加参数注释说明; --> 已更新页面, 待整理补丁
- 5、post应用url地址增加页面配置操作; --> 已增加配置页面, 待整理补丁
- 7、海康视频、门禁接入完善; --> 已更新视频, 门禁接入, 待整理补丁
- 8、通用协议接入 (modbus、电总) , 测点数据公式换算def配置支持; --> 已更新功能支持, 待整理补丁
- 9、主机页面显示应用版本号? --> 暂不处理
- 10、3D首页为定制项内容, 出厂默认为列表显示。以升级补丁方式升级操作; --> 已有升级补丁: #4992

#2 - 2023-09-25 15:50 - 张群瑞

- 15、“主机告警查询经常查不了”, 更新历史处理记录; --> 已更新历史处理记录, 待整理补丁

#3 - 2023-09-28 14:17 - 张群瑞

- 11、主机告警解除功能更改。(需确认功能); "主机点告警解除无反应, 增添确认报警后有状态提示。(告警已确认——弹框+图标)". 告警解除操作已有提示。

#4 - 2023-09-28 16:47 - 张群瑞

- 文件 主机常规功能清单-0907.xlsx 已添加

李总监已提炼整理主机系统常规功能, 待确认

#5 - 2023-10-07 15:59 - 张群瑞

- 文件 ping网络.rar 已添加

- 12、“主机3D界面, 无法显示常规设备的数据” -- 需要首页显示详细测点数据 [暂不支持, 需前端开发人员设计实现]

“ping功能无法发出告警信息, 只能在页面上显示” -- 经验证, ping功能[SM3335], 可正常触发告警联动。附件为原升级补丁, 1.0主机已支持ping功能, 需在支持型号管理设备列表中添加 (待整理型号更新后统一添加)。

“能根据机房温湿度监测数据自动开启和关闭空调 (普通空调以及精密空调)” -- 暂不支持, 另外提炼需求

#6 - 2023-10-20 16:36 - 张群瑞

- 1、主机采集速度测试数据查找; --> \\192.168.0.9\研发\可写\2023\主机系统常用传感器通讯测试

#7 - 2023-10-20 16:57 - 张群瑞

- 文件 2023 v1.0主机设备选型协议接入更新型号参数整理 (模板) .xlsx 已添加

选型设备更新型号支持：

1、按附件《2023 v1.0主机设备选型协议接入更新型号参数整理 (模板) .xlsx》要求整理；

1697792242790122.png

#8 - 2023-10-20 17:00 - 张群瑞

- 文件 协议整理1.rar 已添加

- 文件 smtypeupd.xlsx 已添加

- 文件 20231011_苏工_协议整理.rar 已添加

根据技术部整理型号更新数据：“smtypeupd.xlsx”为提炼整理新增型号

#9 - 2023-10-20 17:02 - 张群瑞

- 文件 smtype_upd.sh 已添加

- 文件 smtype型号更新说明.txt 已添加

主机系统型号更新操作流程：

smtype_upd.sh：更新脚本程序

在主机系统/NandFlash目录中执行。传入一个型号参数文件名“smtypeupd.csv”

比如：./smtype_upd.sh smtypeupd.csv

smtypeupd.csv: 文件为按《2023 v1.0主机设备选型协议接入更新型号参数整理 (模板) .xlsx》要求整理的型号参数信息导出的csv格式文件（以“;”分隔）。

注：《2023 v1.0主机设备选型协议接入更新型号参数整理 (模板) .xlsx》文件上传至#5247 任务号中。

更新主机系统设备支持型号步骤流程：

- 1、按《2023 v1.0主机设备选型协议接入更新型号参数整理 (模板) .xlsx》要求整理的型号参数信息；
- 2、导出的csv格式文件（以“;”分隔），比如：smtypeupd.csv；
- 3、将csv文件上传至主机系统/NandFlash目录
- 4、停止SU、omAppPost等应用
- 5、后台登录主机系统，执行脚本更新程序，./smtype_upd.sh smtypeupd.csv

#10 - 2023-10-20 17:17 - 张群瑞

统一整理补丁提交：（更新内容放在usb升级补丁全局目录中,部分型号（X500、X200、S60、S30G、L200Q、C100、L200D）有dbCfg.db3定制的，在对应型号usb升级目录中更新）

一、补丁目录：\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch

二、更新内容：

[

- 4、平安短信页面参数设置增加参数注释说明；
- 5、post应用url地址增加页面配置操作；-->“设备配置”页面中“应用配置”页面；
- 7、海康视频、门禁接入完善；-->按提交的协议更新整理内容（海康视频：SM3078-2/门禁：SM3331-3、SM3340-1）
- 8、通用协议接入（modbus、电话），测点数据公式换算48配置支持；--> #1885 中更新模板说明
- 10、3D首页为定制项内容，出厂默认为列表显示，以升级补丁方式升级操作；--> 升级补丁：#4992
- + [smtypeupd.xlsx](#)：透型设备型号支持更新

]

#11 - 2023-10-25 11:37 - 张群瑞

- 文件 smtypeupd.xlsx 已添加

#12 - 2023-10-31 16:28 - 张群瑞

- 文件 已删除 (smtypeupd.xlsx)

#13 - 2024-06-07 11:13 - 张群瑞

- % 完成 从 0 变更为 100

文件

研发 2023年工作清单937866岗位职责.xls	9 KB	2023-09-19	张群瑞
主机常规功能清单-0907.xlsx	10.8 KB	2023-09-28	张群瑞
ping网络.rar	415 KB	2023-10-07	张群瑞
2023 v1.0主机设备选型协议接入更新型号参数整理（模板）.xlsx	77.3 KB	2023-10-20	张群瑞
20231011_苏工_协议整理.rar	81.4 MB	2023-10-20	张群瑞
协议整理1.rar	82.3 MB	2023-10-20	张群瑞
smtype_upd.sh	3.17 KB	2023-10-20	张群瑞
smtype型号更新说明.txt	954 Bytes	2023-10-20	张群瑞
smtypeupd.xlsx	13 KB	2023-10-25	张群瑞