

智慧机房 V2.0 - 功能 #526

A9主机软件改进

2016-07-22 10:33 - 薛智垚

状态:	完结	开始日期:	2016-07-22
优先级:	高	计划完成日期:	2016-09-08
指派给:	om 经理1	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
王经理： 您好！根据A9目前的基本硬件功能，软件方面部分功能还需要完善。附件中的文档是我根据的测试情况的需要整理了个简单的改进功能说明。请王经理根据实际情况完善软件，我这边需要王经理给出相应的时间安排，谢谢！			

历史记录

#1 - 2016-07-26 14:56 - 韦士飞

除蓄电池内阻和无线蓄电池巡检仪模块功能之外均已加入

#2 - 2016-07-27 10:52 - 韦士飞

电池状态目前只显示故障和正常，告警状态后续增加

#3 - 2016-09-06 10:32 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为2016-09-08

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成 从0 变更为80

参考 可写\A9\path-声光联动，先实现这些，其他后面再计划 尽快测试反馈

#4 - 2016-09-06 10:33 - om 经理1

是 可写\A9\patch-声光联动

#5 - 2016-09-06 12:00 - 薛智垚

王经理： 您好，经测试，发现配“声光告警”实际是“联动1”动作；配“联动1”实际是“联动2”动作；配“联动2”是“声光告警”动作；软件配置与实际动作的继电器顺序颠倒。

#6 - 2016-11-14 09:10 - om 经理1

- % 完成 从80 变更为100

对应按omara_gpio.ko 已发布，可关闭

#7 - 2016-11-14 09:10 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

A9软件现存在问题.docx

132 KB

2016-07-22

薛智垚