

项目综合 - 任务 #5405

湖南省源视达科技有限公司 合同编号：OMS20231201-7 邓枢枫（复购）

甘肃省广播电视局东山电视调频转播台

2023-12-04 11:12 - 邓枢枫

状态:	已发货	开始日期:	2023-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	13.00 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称					
1	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	GOS-TH-B801	1679383147522879.png	个
2	ZJKZ000001	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	GOS-A6 T100A	1683612342467018.png	台
3	ZBLZ000101	报警主机	OM-B6	报警主机	GOS-B6	1683612362338845.png	台
4	WJGB000101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	GOS-D2	1683612375663655.png	个
5	WQYL5000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	GOS-LDA-B801	1683612568667461.png	个
6	WQYL5000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B801/5	区域漏水检测电缆-5M	GOS-LDA-B801/5	1683612602483644.png	条
7	WYWF0000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	GOS-ACC-A101	1683617931843219.png	个
8	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	GOS-ACM-A801	1691395817661041.png	个
9	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	GOS-ACM-A200/100	1701658237853637.png	个
10	无需领料	发射机检测模块	定制	发射机检测模块	定制	无	套
11	无需领料	手机APP	OM-APP	手机APP	GOS-APP	无	套

12

13

合计

主机接入设备说明：由于T100A没有库存，需用X300A主机刷T100A的软件，按清单配置接入

传感器配置说明：按清单接入，有四台发射机，各两台一种协议，有两种协议，集中端需领转换器

动环屏显示说明：无

打包方式说明：

是否分批发货：是 R 否

序号	商品名称	规格/型号	单位	数量	包装说明	备注
1	温度传感器	GOE-TM-8801	个			

2	智慧机房主机	GOS-A6 T100A	台			
3	报警主机	GOS-B5-1	台			
4	声光报警器	GOS-D2	个			
5	区域漏水检测器	GOS-LDA-B801	个			
6	区域漏水检测电缆-5M	GOS-LDA-B801/5	条			
7	烟雾探测器	GOS-ACC-A101	个			
8	三相电量仪	GOS-ACM-A801	个			
9	精密电流互感器	GOS-ACM-A200/100	个			
10	发射机检测模块	定制	套			
11	手机APP	GOS-APP	套			
12	集中端	GOS-CMP-10	套			

产品打包方式说明1：发货清单不放咱们的信息

收货地址1：甘肃岷县中华街86号甘肃省广播电视局东山电视调频转播台

联系人1：袁晓斌

联系电话1：15352047585

发货日期1：2023-12-4

快递说明1：普通快递

LOGO：贴牌

其他备注：

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-12-04 13:42 - 邓枢枫

- 描述已更新。

#2 - 2023-12-05 09:06 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#3 - 2023-12-11 09:57 - 邓枢枫

- 文件网管测试指令集_必选_210322.xlsx 已添加

#4 - 2023-12-12 09:09 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202244787748 2023.12.4

#5 - 2023-12-12 15:30 - 张群瑞

- 文件 GB 37345 《地面数字电视发射设备网管技术规范》.pdf 已添加

- 文件 test0.txt 已添加

- 文件 test1.txt 已添加

请走完商务流程后根据协议和指令测试发射机：

#6 - 2023-12-13 16:25 - 杜小栋

- 文件 test0(1).txt 已添加

- 文件 test1.txt 已添加

- 文件 test3.txt 已添加

- 文件 微信截图_20231211151239.png 已添加

- 文件 微信截图_20231211151312.png 已添加

- 文件 微信截图_20231211151332.png 已添加

- 文件 微信截图_20231211151341.png 已添加

协议测试文件

#7 - 2023-12-14 18:46 - 杜小栋

平台已布置完成

#8 - 2024-01-09 13:45 - 张群瑞

1、发射机 “[GB 37345 《地面数字电视发射设备网管技术规范》.pdf](#)” 协议接入升级文件已经上传至盯盘；

2、盯盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2024/#5405 湖南省源视达科技有限公司 合同编号：OMS20231201-7 邓枢枫（复购）
甘肃省广播电视局东山电视调频转播台

3、参考 “readme.txt” 说明；

4、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录（调试记录按《通用接入说明 调试要求 20181211.docx》中要求格式整理）；

#9 - 2024-01-10 17:54 - 杜小栋

发射机调试，采集正常，控制待测试

#10 - 2024-01-22 10:20 - 邓枢枫

- 描述 已更新。

#11 - 2024-03-08 18:57 - 杜小栋

发射机控制已正常

#12 - 2024-04-17 17:09 - 杜小栋

剩余APP

#13 - 2024-04-22 09:25 - 杜小栋

1713749088103032.png

#14 - 2024-05-22 17:30 - 杜小栋

设备故障指导排查

#15 - 2024-05-30 10:22 - 邓枢枫

- 文件 第三方推送数据格式-20240528(1).docx 已添加

他们还有另一个平台，接了另外的发射机，他们提供协议文档，对接到我们集中管理平台上，但是那个协议比较广泛，需要测试一下，看客户都需要对接什么数据过来，在进行走评估

#16 - 2024-05-31 18:59 - 杜小栋

客户问题指导处理

#17 - 2024-06-24 21:46 - 杜小栋

指导拍照设备故障、平台故障问题

#18 - 2024-07-15 16:23 - 杜小栋

ip修改指导

#19 - 2024-09-10 18:18 - 杜小栋

- % 完成从0 变更为90

服务器异常，平台重新安装配置

文件

网管测试指令集_必选_210322.xlsx	22.4 KB	2023-12-11	邓枢枫
test0.txt	4.72 KB	2023-12-12	张群瑞
GB 37345《地面数字电视发射设备网管技术规范》.pdf	735 KB	2023-12-12	张群瑞
test1.txt	1.22 KB	2023-12-12	张群瑞
test1.txt	1.93 KB	2023-12-13	杜小栋
test0(1).txt	7.32 KB	2023-12-13	杜小栋
test3.txt	688 Bytes	2023-12-13	杜小栋
微信截图_20231211151239.png	216 KB	2023-12-13	杜小栋
微信截图_20231211151312.png	303 KB	2023-12-13	杜小栋
微信截图_20231211151332.png	159 KB	2023-12-13	杜小栋
微信截图_20231211151341.png	74 KB	2023-12-13	杜小栋
第三方推送数据格式-20240528(1).docx	20 KB	2024-05-30	邓枢枫