

项目综合 - 任务 #5615

北京百盛华高机电设备有限公司 合同编号：OM20240506-1 （薛智垚）

2024-05-07 15:59 - 薛智垚

状态:	服务中	开始日期:	2024-05-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	20.00 小时
描述			
收货地址:	待定		
收货人:	待定	电话:	待定
付款说明:	已付款		
包装说明:			
快递说明:			
备注:	集中平台和空调控制器用客户LOGO。		
清单			
1715068694616185.png			

历史记录

#1 - 2024-05-07 17:47 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#2 - 2024-05-13 11:09 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202299647477 2024.5.11

#3 - 2024-07-12 17:54 - 李凯健

一台主机调试完成，接入一个空调控制器，一个温湿度，一个烟感（客户自行采购的）

集中管理平台安装的服务器为麒麟操作系统，在公司使用相同系统安装，nginx，php安装都失败，只有mysql安装成功，待客户沟通是否更换服务器  
1720777983544059.jpg

#4 - 2024-07-23 19:18 - 李凯健

麒麟操作系统重装，平台安装完成，数据库无法远程连接

#5 - 2024-07-24 09:32 - 李凯健

最新版本的麒麟操作系统，需要打开服务器的防火墙，开放3306和8081端口

1721784683155345.png

打开端口

```
sudo firewall-cmd --add-port=8081/tcp --permanent
```

```
sudo firewall-cmd --add-port=3306/tcp --permanent
```

重启防火墙

```
sudo firewall-cmd --reload
```

查询端口

```
sudo firewall-cmd --query-port=8081/tcp
```

```
sudo firewall-cmd --query-port=3306/tcp
```

#6 - 2024-07-24 13:49 - 薛智垚

- 文件 北京百盛LOGO.png 已添加

#7 - 2024-07-24 13:53 - 李凯健

服务器网口1ip192.168.0.122 掩码255.255.255.0 网关192.168.0.1  
数据库账号密码root root 和vroot vroot

服务器账号admin 密码Admin123...

#8 - 2024-07-24 18:43 - 李凯健

平台服务器安装完成，版本v = 4.10.1\_syhd-1.4

#9 - 2024-07-29 11:10 - 李凯健

服务器账号root 密码Admin123...

#10 - 2024-07-29 11:10 - 李凯健

- 指派给从黄正梁变更为李凯健

#11 - 2024-08-09 17:16 - 李凯健

一台主机数据推送平台完成

#12 - 2024-08-19 19:15 - 李凯健

温湿度联动空调控制器问题排查，程序没有问题，触发联动功能必须先触发联动控制开机才能触发联动控制关机。

平台设备配置指导

#13 - 2024-08-20 19:15 - 李凯健

客户反馈联动功能逻辑需要修改，需求待整理

#14 - 2024-08-23 17:33 - 李凯健

- 文件Linkage.php已添加

- 状态从已发货变更为服务中

- 指派给从李凯健变更为薛智垚

- %完成从0变更为100

基于1.4版本更新联动php文件，客户已验证，平台调试完成

php文件更新路径www\application\modules\TimedTask\Linkage.php

#15 - 2024-08-29 18:54 - 李凯健

平台首页温湿度平均值导出表格数据异常问题待处理

1724928879231961.jpg

#16 - 2024-08-30 18:43 - 李凯健

配合验收

#17 - 2024-09-23 09:31 - 李凯健

补录20240923

数据库清空告警日志表

#18 - 2024-09-23 09:32 - 李凯健

楼上层补录20240923

#19 - 2024-09-29 17:50 - 韦雄伟

重装平台，还有问题，待处理

#20 - 2024-09-30 10:14 - 韦雄伟

windows平台安装完成。#4329 windows安装包。升级1.3-1.4升级包。联动功能已升级。

#21 - 2024-10-08 09:46 - 韦雄伟

补12024004：平台添加设备，排查主机推送问题

文件

---

北京百盛LOGO.png	22.9 KB	2024-07-24	薛智垚
Linkage.php	14.9 KB	2024-08-23	李凯健